


Inventaire du bâti en pierre sèche Drôme du sud

Un travail de recensement et de documentation des petits bâtis en pierre sèche est entrepris par l'association ***Une pierre sur l'autre*** depuis 2016. Ce travail aboutit à la rédaction de fiches que nous diffusons ici. Ces éléments sont le résultat d'un travail en cours, destiné à évoluer et à être enrichi par toutes personnes désirant s'impliquer à nos côtés.




Le recensement se déroule en quatre temps :

- Identification des inventaires précédents ainsi que des différentes sources et archives où ces bâtis apparaissent, avec numérisation et classement dans une base documentaire de la totalité des documents.
- Travail de recherche des bâtis sur site. Relevé et production de documents graphiques, photographies et observations de l'état actuel de la construction, de ses spécificités et des traces éventuelles d'évolution.
- Édition d'une nouvelle fiche pour les bâtis identifiés, permettant principalement de les documenter en intégrant, le cas échéant, l'archive des fiches antérieures déjà produites.
- Publication de fiches diffusables afin de permettre leur consultation et une promenade virtuelle sur le [site de l'association](#). Doublée par une publication sur la [carte collaborative du patrimoine](#) de la Drôme.

Pour accéder à ces fiches cliquez sur le nom de la commune et ouvrez le fichier pdf qui la concerne.

**Chamaret
Grignan
Taulignan
Grillon
Truinas**



Ce programme a pu être lancé grâce à l'appui de la Conservation du Patrimoine du Département de la Drôme et à l'aide précieuse de Monsieur Jean-Pierre Couren qui nous a communiqué son travail de recensement réalisé dans la première décennie 2000.
[\(Illustrations issues d'un article téléchargeable ici\)](#)



RC-ChS-01

REFERENCLEMENT :

Cotation : RC-ChS-01

Commune : Chamaret (Sud)

DESCRIPTION :

Environnement : Plateau au Sud de Chamaret, dominant la rive gauche du Lez. Terres autrefois mises en culture, aujourd'hui boisée.

Implantation : Cabane isolée construite avec les matériaux issus de l'épierrage du site, implantée dans un ancien clapier au niveau d'une rupture de pente.

Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède surmonté d'un tas de charge.

Plan extérieur : Forme quadrangulaire (3,60 x 3,60m env.)

Plan intérieur : Forme quadrangulaire (1,50 x 1,60m env.)

Surface intérieure : 2,40 m²

Destination, usage : Inconnue.

Datation ou évolution : On y observe de nets changements d'appareillages qui pourraient être liés à des évolutions ou reprises de la construction.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Restes de dallage au sol. Fondations non observées.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés de blocs de taille variable assisés à plat. Encorbellement amorcé à 0,50 m du sol.

Plafond : Hauteur totale sous dalle faîtière d'encorbellement à 2,20m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture sur encorbellement en tas de charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de pierres debout.

Entrée / Seuil : Deux pierres de dallage légèrement en saillie du sol extérieur et intérieur. Epaisseur du mur d'entrée de 1,0 m.

Porte : Ouverture au Sud-Est par porte de 1,40 m de hauteur, constituée d'un linteau doublé et déchargé par un deuxième linteau placé sur deux dalles verticales qui forment lucarne. Les piédroits sont constitués de blocs de grande dimension en chainage d'angle.

Baie(s) : Une meurtrière est aménagée dans le mur Nord-Est (dim. : 0,15 m de haut., 0,25 m de large). Celle-ci a été modifiée pour créer un affut de chasse.

Détails / Aménagements : Une niche d'env. 0,60 m de large, 0,50 m de profondeur et 0,70 m de hauteur aménagée dans le mur Nord-Ouest, à env. 0,90 m du sol.

Autres matériaux (enduits, mortier...): Aucun.

ETAT SANITAIRE : Bon

Désordres : Deux coups de sabre sont visibles : l'un en extérieur, à l'angle Sud l'autre à l'intérieur gauche en rentrant.




Vue de la niche intérieure



Vue de la meurtrière



Vue du coup de sabre



Vue en plan




N

0 50

250

500 cm



Coupe transversale

0 50 250 500 cm



Elévation Sud

0 50 250 500 cm

Copyright photos: L. Cagin & L. Madec
 Plans : L. Madec

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015. (RC-Ch S-001)
- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (RC-Ch S-001)
- Collectif, *Chamaret, histoire, culture, richesses locales ; petit guide de découverte*, Association de Sauvegarde de la Tour de Chamaret, n.d. (RA-02)
- Syndicat d'aménagement du Pays de Grignan, Mission locale de Nyons, *Le patrimoine vernaculaire de pierre sèche, projet de conservation et de valorisation touristique*, C. A. U. E. de la Drôme, décembre 1999. (RS1-02)
- Syndicat d'aménagement du pays de Grignan, *Étude sur les constructions de pierre sèche du canton de Grignan*, C. A.U. E. Drôme, mars 2000. (RS2-02)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierresèche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin & L. Madec


Plans : J.-P. Couren, L. Cagin & L. Madec

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : mars 2022

Mise à jour : décembre 2022

Auteur mise à jour : C. Marshall – L. Cagin



RC-ChS-02

REPERAGE :

Cote : RC-ChS-02

Commune : Chamaret (Sud)

DESCRIPTION :

Environnement : Plateau calcaire au Sud de Chamaret, dominant la vallée du Lez. Boisement de chênes et de pins, avec sous-bois de cade, laurier-tin, arbousiers, etc.

Implantation : Cabane isolée construite avec les matériaux issus de l'épierrage du site, dans l'angle intérieur de deux murs de clôture et de soutènement en pierre sèche. En partie arrière, un banc est formé dans le mur de soutènement. La rupture de pente s'effectue au droit de ces murs de soutènement, que l'on peut assimiler à des clapiers. Un muret forme un contrefort et borde également le parement extérieur Est de la cabane.

Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède trapézoïdal en forme de nef inversée, constitué de gros blocs de calcaire gréseux.

Plan extérieur : Forme quadrangulaire (5,0 x 3,80m env.)

Plan intérieur : Forme quadrangulaire, dont les parements intérieurs ne sont pas dessinés au cordeau (joufflus) alors que ceux de l'extérieur sont très plans.

Surface intérieure : 5 m²

Destination, usage : Inconnue.

Datation ou évolution : Fruit des parements intérieurs, de forme bombée qui tranche avec le soin d'alignement de l'extérieur. Ce qui pourrait être interprété comme une cabane révélant un premier moment de construction dont ne reste que l'encorbellement et dont les murs extérieurs ont été repris à une période ultérieure.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Roche affleurante visible à l'entrée de la cabane. Restes de dallage au sol intérieur.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés de moellons de taille variable et de grande taille assisés à plat. Encorbellement amorcé à 0,30 m du sol finissant en nef inversée.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d'encorbellement à 2,80 m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Couverture sur encorbellement en tas de charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de pierres debout.

Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec l'extérieur et affleurement rocheux sous les murs, épaisseur du mur d'entrée de 0,80 m.

Porte : Porte donnant sur le Sud-Ouest. Dimensions : 1,30 m de haut, 0,80 m de large. Porte surmontée d'un linteau avec dispositif de décharge par double linteau reposant sur des pierres de grandes tailles assises à plat avec un vide rectangulaire formant une lucarne. Les piédroits sont constitués de blocs de grande dimension.

Baie(s) : Une baie de dim. 20x20cm env. est présente à droite de la porte d'entrée. Elle arrive tout juste à niveau de l'arase du muret-contrefort Est.

Galerie dans le corps de la maçonnerie de la cabane à l'angle Est sous le niveau de couronnement du mur de clôture/soutènement. Pourrait être en relation avec deux niches informelles, car non cadrées par un appareillage qui indique leur installation volontaire, et d'usage inconnu (Cf. vue en plan).

Détails / Aménagements : A l'extérieur, à droite de la porte, un de ces moellons, formant saillie sur le mur est percé en forme d'anneau pour servir d'attache aux animaux.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé.

ETAT SANITAIRE : bon.


Désordres : Linteau de porte fissuré en intérieur et extérieur. Clapier Nord-Ouest effondré en partie.





Pierre d'accroche (cassée)




Linteaui intérieur fissuré



Banquette formée sur le clapier





Copyright photos: L. Cagin & L. Madec
 Plans : L. Madec

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, J.-P. Couren

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015. (Cote RC-Ch S-002)
- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote RC-Ch S-002)
- Collectif, *Chamaret, histoire, culture, richesses locales ; petit guide de découverte*, Association de Sauvegarde de la Tour de Chamaret, n.d. (RA-01)
- Syndicat d'aménagement du Pays de Grignan, Mission locale de Nyons, *Le patrimoine vernaculaire de pierre sèche, projet de conservation et de valorisation touristique*, C. A. U. E. de la Drôme, décembre 1999 (RS1-01)
- Syndicat d'aménagement du pays de Grignan, *Étude sur les constructions de pierre sèche du canton de Grignan*, C. A.U. E. Drôme, mars 2000 (RS2-01)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin & L. Madec

Plans : J. -P. Couren, L. Cagin & L. Madec

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : mars 2022

Mise à jour : décembre 2022

Autrice mise à jour : C. Marshall – L. Cagin



RC-ChS-03

REFERENCIEMENT :

Cotation : RC-ChS-03

Commune : Chamaret (Sud)

DESCRIPTION :

Environnement : Plateau calcaire au Sud de Chamaret, dominant la vallée du Lez. Boisement de chênes et de pins, avec sous-bois de cade, laurier-tin, arbousiers, etc.

Implantation : non observée. Cabane isolée en pierre calcaire.

Aspect général : Cabane monocellulaire à l'aspect massif en forme de parallélépipède surmonté d'un tas de charge.

Plan extérieur : Forme quadrangulaire (5,10 m x 4,70 m). Profil trapézoïdal.

Plan intérieur : Forme circulaire, 2,80 m de diamètre. Profil ogival.

Surface intérieure : 6,2 m²

Destination, usage : Inconnue.

Datation ou évolution : Inconnue.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : aucun indice, sol en terre.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de tailles variables et de grande taille, assisés à plat. Encorbellement amorcé à 1 m du sol et au-dessus de l'ouverture.

Plafond : Encorbellement formant une hauteur sous dalle de plafond à 2,8 m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture, recouvert d'un tas de charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de pierres debout.

Entrée / seuil : Une pierre debout est à proximité de l'entrée, aucun autre indice.

Porte : Porte donnant sur le Sud, en forme trapézoïdale, surmonté d'un linteau simple. Le passage est large de 1 m. à la base pour 0,50 m au linteau. Les jambages de la porte sont appareillés par des chaînages d'angle en contre-fruit.


Baie(s) : Aucune observée.

Détails / Aménagements : Niche dans le mur du fond de la cabane. Appuis à 1.30 m du sol, dimensions : hauteur 0,40m, largeur 0,40m.


Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : février 2022 bon état.


Désordres : Aucun.




Dalle de bout





Niche intérieure



Encorbellement de la porte



Vue en plan



Copyright photos : L. Cagin & L. Madec
 Plans : J. -P. Couren

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015. (Cote RC-ChS-003)
- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote RC-ChS-003)
- Collectif, *Chamaret, histoire, culture, richesses locales ; petit guide de découverte*, Association de Sauvegarde de la Tour de Chamaret, N. D. (RA-03)
- Syndicat d'aménagement du Pays de Grignan, Mission locale de Nyons, *Le patrimoine vernaculaire de pierre sèche, projet de conservation et de valorisation touristique*, C. A. U. E. de la Drôme, décembre 1999. (côtes RS1-03 et RS2-03)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin & L. Madec

Plans : J. -P. Couren

Date de création de la fiche : mars 2022

Mise à jour : décembre 2022

Auteur mise à jour : C. Marshall, L. Cagin



RC-ChS-05

REFERENCIEMENT :

Cote : RC-ChS-05

Commune : Chamaret (Sud)

DESCRIPTION :

Environnement : Terrain en pente, falaise en arène de safre. La cabane est isolée, située en contrebas de parcelles cultivées bordées d'un mur de soutènement en pierre sèche et faisant face à un champ de lavande.

Implantation : Cabane en pierre de grès calcaire intégrée dans la falaise et de part et d'autre dans des clapiers sur une bordure en friche de parcelles exploitées.

Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède surmonté d'un tas de charge et intégrée dans la falaise.

Plan extérieur : Forme quadrangulaire (env. 3,4 x 3,2 m) intégrée à la pente. Profil rectangulaire surmonté d'un tas de charge.

Plan intérieur : Forme quadrangulaire (env. 1,5 x 2,4 m). Profil trapézoïdal arrondi.

Surface intérieure : 3,6m²

Destination, usage : Inconnue.

Datation ou évolution : Inconnue.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol irrégulier en terre, présence d'un bourrelet en fond de cabane, formé par le creusement de deux terriers dans la roche de saffre (grès calcaire tendre).

Murs / voûte / encorbellement : La cabane n'est composé que de deux murs parallèles, le fond est fermé par une falaise de roche. Murs appareillés en moellons de tailles variables assisés à plat. Les parements intérieurs présentent un contre-fruit d'environ 35 cm sur la hauteur par rapport à la verticale. Encorbellement amorcé à 1,75m du sol, composé de gros modules qui ferment l'espace en peu de hauteur, encorbellement en nef inversée tronquée.

Plafond : Hauteur totale sous dalle faîtière d'encorbellement 2,25m. Les dalles de faîtage sont larges d'env. 70cm.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîtage : Couverture sur encorbellement en tas de charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement du mur de façade appareillé de pierres debout.

Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec l'extérieur. Epaisseur du mur d'entrée de 0,50 m environ.

Porte : Porte donnant sur l'Ouest, constituée d'un linteau avec un triangle de décharge composé deux dalles en bâtière. Les jambages de la porte sont appareillés en chaînage d'angle en contre-fruit, le passage est de 0,89 m. à la base pour 0,56 m au linteau.

Baie(s) : Non observé.

Détails / Aménagements : Non observé.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé.

Observations : Deux terriers ont été creusés par des animaux dans la roche, au fond de la cabane.

ETAT SANITAIRE : Mars 2022 Etat Moyen.


Désordres : Effondrement de part et d'autre de la façade principale ; fond intérieur de la cabane creusé par les animaux pour former des terriers, risquant de fragiliser la structure.




Terriers en creusés par des animaux en fond de cabane




Raccord intérieur mur/roche





Elévation
Ouest



Copyright photos: L. Cagin & L. Madec
 Plans : L. Madec

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, J.-P. Couren

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015 (cotes RC-Ch-S-004 et RC-Ch-S-006)
- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote RC-ChS-05)
- Collectif, *Chamaret, histoire, culture, richesses locales ; petit guide de découverte*, Association de Sauvegarde de la Tour de Chamaret, n.d. (RA-05)
- Syndicat d'aménagement du Pays de Grignan, Mission locale de Nyons, *Le patrimoine vernaculaire de pierre sèche, projet de conservation et de valorisation touristique*, C. A. U. E. de la Drôme, décembre 1999. (RS1-05)
- Syndicat d'aménagement du pays de Grignan, *Étude sur les constructions de pierre sèche du canton de Grignan*, C. A.U. E. Drôme, mars 2000. (RS2-05)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierresèche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photographies : L. Cagin & L. Madec

Plans : J. -P. Couren – L. Cagin & L. Madec

Date de création de la fiche : mars 2022

Mise à jour : décembre 2022

Auteurs mise à jour : C. Marshall, L. Cagin



RC-ChS-06

REFERENCIEMENT :

Cote : RC-ChS-06

Commune : Chamaret (Sud)

DESCRIPTION :

Environnement : Au Sud de Chamaret, au pied du plateau calcaire dominant la vallée du Lez. Boisement de chênes et de pins, avec sous-bois de cade, laurier-tin, arbousiers, etc. Cabane isolée, sur un terrain en pente.

Implantation : Cabane intégré à des mur-clapiers sur trois côtés.

Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de parallélépipède surmonté d'un tas de charge et intégrée aux murs et clapiers.

Plan extérieur : Forme trapézoïdale courbe, intégrée aux murs-clapiers.

Plan intérieur : Forme en croise (1,63 x 1,80 m). Profil trapézoïdal arrondi.

Surface intérieure : 2,88 m²

Destination, usage : Inconnue.

Datation ou évolution : Datation inconnue. Le parement Nord du clapier indique des étapes de construction, notamment la trace d'un couronnement recouvert. La façade de la cabane proprement dite est en rupture d'alignement et d'appareillage avec le clapier de part et d'autre de son élévation, ce qui indique deux étapes de construction.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Fondations non observées. Résidu de dallage au sol.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de tailles variables assisés à plat. Encorbellement présent uniquement sur les deux murs latéraux à l'entrée amorcé à 0,30 m du sol.

Plafond : Hauteur totale sous dalle faîtière d'encorbellement à 1,81m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Couverture sur encorbellement en tas de charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de pierres debout.

Entrée / Seuil : Pierre dressée à l'entrée. Sol légèrement en contrebas du sol extérieur.

Porte : Porte donnant sur l'Ouest, formée d'un double linteau. Les jambages de la porte sont appareillés en chaînage d'angle en contre-fruit ; le passage est large de 0.80 m. à la base pour 0,50 m au linteau.


Baie(s) : Non observé.

Détails / Aménagements : Une niche au niveau du sol, à droite de l'entrée (Dim. : 0,45 m de Haut, 0,80 m profondeur.). Présence de deux lacunes extérieures en façade et de chaque côté de la porte d'entrée qui pourraient être d'anciennes niches dégradées.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : Mars 2022 Bon état.

Désordres : Non observé.



Lacune extérieure.




Rupture d'appareillage





Niche intérieure

Implantation de la cabane



Copyright photos : L. Cagin & L. Madec
 Plans : L. Madec





Mur-clapier et sentier contournant la cabane



Linteau intérieur et départ d'encorbellement

Copyright photos : L. Cagin & L. Madec
 Elevation : J. - P. Couren

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, J.-P. Couren

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015 (cote RC-Ch S-005)
- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (cote RC-Ch S-005)
- Collectif, *Chamaret, histoire, culture, richesses locales ; petit guide de découverte*, Association de Sauvegarde de la Tour de Chamaret, n.d. (RA-06)
- Syndicat d'aménagement du Pays de Grignan, Mission locale de Nyons, *Le patrimoine vernaculaire de pierre sèche, projet de conservation et de valorisation touristique*, C. A. U. E. de la Drôme, décembre 1999. (RS1-06)
- Syndicat d'aménagement du pays de Grignan, *Étude sur les constructions de pierre sèche du canton de Grignan*, C. A.U. E. Drôme, mars 2000. (RS2-06)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin & L. Madec

Plans : J. - P. Couren, L. Cagin & L. Madec

Date de création de la fiche : mars 2022

Mise à jour : décembre 2022

Auteurs mise à jour : C. Marshall, L. Cagin



RU-ChS-09

REFERENCEMENT :

Cote : RU-ChS-09

Commune : Chamaret (Sud)

DESCRIPTION :

Environnement : Au Sud de Chamaret, au pied du plateau calcaire dominant la vallée du Lez. Boisement de chênes et de pins, avec sous-bois de cade, laurier-tin, arbousiers, etc. Cabane isolée, sur un terrain en pente.

Implantation : Ruine de cabane isolée, à l'embranchement de deux murs clapiers.

Aspect général : Cabane bicellulaire, intégrée aux murs-clapiers.

Plan extérieur : Forme trapézoïdale (3,0 m x 1,8 m x 4 m).

Plan intérieur : Deux formes circulaires associées.

Surface intérieure : Inconnue.

Destination, usage : Destination inconnue.

Datation ou évolution : Datation inconnue.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Non observés.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de tailles variables assisés à plat. Départ d'encorbellement encore visible.

Plafond : Non observé.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Non observé.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Non observé.

Entrée / Seuil : Non observé.

Porte : Non observé.

Baie(s) : Non observé.

Détails / Aménagements : Non observé.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé.

Observations : Les murs clapiers qui constituent la cabane sont d'une largeur d'env. 1,30m.


ETAT SANITAIRE : Février 2022 en ruine. Mauvais état.



Mur de clôture contre lequel la cabane s'adosse



Distinction des deux cellules



Copyright photos: L. Cagin & L. Madec
 Plans : L. Madec

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022.
(Cote RU ChS-09)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* -
http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin & L. Madec

Plans : L. Cagin & L. Madec

Date de création de la fiche : mars 2022

Mise à jour : décembre 2022

Auteurs mise à jour : C. Marshall, L. Cagin



RU-ChS-10

REFERENCLEMENT :

Cote : RU-ChS-10

Commune : Chamaret (Sud)

DESCRIPTION :

Environnement : Au Sud de Chamaret, au pied du plateau calcaire dominant la vallée du Lez. Boisement de chênes et de pins, avec sous-bois de cade, laurier-tin, arbousiers, etc. Cabane isolée, sur un terrain en pente.

Implantation : Ruine de cabane isolée.

Aspect général : Cabane monocellulaire, forme de pain de sucre.

Plan extérieur : Forme circulaire (diamètre 5,0m environ).

Plan intérieur : Forme circulaire.

Surface intérieure : Surface inconnue.

Destination, usage : Destination inconnue.

Datation ou évolution : Datation inconnue.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Non observés.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de tailles variables. Départ d'encorbellement encore visible.

Plafond : Inconnu, ruiné.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Inconnu, ruiné.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Non observé.

Entrée / Seuil : Non observé.

Porte : Non observé.

Baie(s) : Non observé.


Détails / Aménagements : Non observé.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé.

ETAT SANITAIRE : Mars 2022 en état de ruine.



Emprise du départ d'encorbellement



Copyright photos: L. Cagin & L. Madec
 Plans : L. Madec

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022.
(Cote RU-ChS-10)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* -
http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin & L. Madec

Plans : L. Cagin & L. Madec

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : mars 2022

Mise à jour : décembre 2022

Autrice mise à jour : C. Marshall



RC-ChO-03

REFERENCEMENT :

Cotation : RC-ChO-03

Commune : Chamaret (Ouest)

DESCRIPTION :

Environnement : La cabane fait face à un pré et est installée à la lisière d'un espace boisé.

Implantation : Cabane isolée monocellulaire, construite avec les matériaux tirés de l'épierrage du site. Cabane implantée sur la roche et contre un ancien clapier au niveau d'une rupture de pente.

Plan extérieur : Forme trapézoïdale, prise dans le mur-clapier de soutènement.

Plan intérieur : Forme quadrangulaire (2,0 x 1,40 m. env.)

Surface intérieure : 2,80m²

Destination, usage : Inconnue.

Datation ou évolution : Non observé.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Cabane installée sur la roche, apparente en fond de cabane. À noter des pierres debout ou en carreau en fondation du mur du fond (Nord).

Murs / voûte / encorbellement : Encorbellement amorcé à 0,90m du sol

Plafond : Hauteur sous dalle de couvrement de 1,80m ht.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîteage : Couverture sur encorbellement en tas de charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de pierres debout,

Entrée / Seuil : Dallage au sol à l'entrée, épaisseur du mur d'entrée de 0,6 m.

Porte : Ouverture au Sud-Ouest par une porte de 1,15 m de haut, constituée d'un linteau simple avec deux dalles en bâtière en guise de décharge. Les pieds droits de la porte sont appareillés par des chaînages d'angle en contre-fruit, le passage est large de 0,70 m à la base et de 0,45 m au linteau.

Baie(s) : Non observé.

Détails / Aménagements : Non observé.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : Mauvais

Désordres : Murs latéraux extérieurs en partie éboulés. Couverture fragilisée.

Ce ne serait cependant pas un gros travail de la restaurer.



Fondation sur la roche mère




Pierres debout en fond de cabane



Eboulement latéral

Nord
 parcelles cultivées



clapier





Vue en plan

Sud

Pré



Elévation Sud



Vue de l'ouverture

Copyright photos: L. Cagin & L. Madec
 Plans : L. Madec

Bibliographie :

- J.-P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 1995 et 2015 (RC-ChO-003)
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022 (RC-ChO-003)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche*
http://www.pierresuche.com/systematique_intro.html



RU_Ch_O_008

REFERENCLEMENT :

Cotation : RU_Ch_O_008

Commune : Chamaret

Fig. 01 : vue depuis le dessus, au sud / Fig. 02 : vue depuis le nord-ouest

DESCRIPTION

Environnement (cultural, végétal, paysager, géologie)

Cabane isolée située dans les Rouvergue à l'est de Chamaret, dans une parcelle boisée. La carte géologique renvoie à la référence (jaune foncé) - m2R : « m2R. Molasse du Rouvergue et de Saint-Restitut (Burdigalien) (10 à 20m). Elle forme les plateaux du Rouvergue et de Saint-Restitut. Épaisse de 10 à 20m, c'est une roche beige ou blanche, compacte, à grain fin. »

Implantation (dans la parcelle et / structures alentours)

Dans la pente, adossée à la roche, en bordure de chemin. Cabane isolée construite avec les matériaux issus de l'épierrage du site, implantée dans la pente, contre la roche.

Aspect général (cylindrique, quadrangulaire, etc.)

Cabane monocellulaire de calcaire, forme circulaire.

Plan extérieur (idem)

Forme quadrangulaire, prise dans le mur de soutènement.

Plan intérieur (idem)

Forme en crosse.

Surface intérieure

Env. 3.20m²

Destination, usage (en général inconnus et renseignés par la biblio ou les sources orales)

Potentielle cabane charbonnière ou de berger.

Datation ou évolution (en général inconnues et renseignées par la biblio ou les sources orales)

Inc.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol, fondations (décrire le sol d'usage de la cabane, décrire les pierres de fondation, granulométrie, etc.)

Sol extérieur en pente vers le Nord. Sol de la cabane légèrement rehaussé par rapport au seuil et au sol extérieur, mais certainement dû à l'éboulement des pierres d'encorbellement formant la voûte. Cabane installée sur la roche.

Murs : (épaisseur des murs, granulométrie, appareillage, calcul du fruit des murs, etc.)

Granulométrie non mesurée. On observe cependant que le soubassement est formé des moellons relativement imposant ; que la partie centrale du parement intérieur est constitué de moellons petit et moyens ; et que l'encorbellement est formé de pierres plutôt longues, type dalles. Le mur est mesure 60cm d'épaisseur ; le mur nord en mesure 55cm.

Encorbellement, intrados (départ d'encorbellement, type et forme de l'intrados, dalle sommitale)

Encorbellement amorcé assez haut, à env. 1,60 de hauteur. Forme de l'intrados inconnu : la voûte est éboulée.

Couverture (tas de charge, lause), **faîtage** (dalle faîtière, etc.)

Pas de voûte ni d'encorbellement. La cabane ne semble pas avoir été encorbellée jusqu'au faîtage, il est fort probable que sa couverture ait été composée de bois et de branchages. Ce qui nous amène à privilégier la piste de cabane charbonnière ou de berger à usage saisonnier.

Gestion de l'eau, de la gouttière (larmiers, écoulement interne, etc.)

Inc.

Frange sommitale ou couronnement des murs (couronnement des murs de façade)

Pierres plates de grande taille assisées à plat.

Entrée / Seuil

L'entrée se fait depuis le nord, par un passage de 95cm de large. Sa hauteur initiale est inconnue car le linteau est lacunaire et la partie haute de l'encorbellement, ainsi que de la couverture et la voûte, sont ruinés.

Porte (détailler jambages, dispositifs de décharge, traces de fermeture)

Jambages droits. Pas de traces de fermeture. Dispositif de décharge inconnu car ruiné.

Baie(s) (indiquer particularités non représentées sur le plan)

Une baie (ou meurtrière) est visible sur la façade nord, à l'ouest de la porte. Dimensions : ht 18 x 15 x 55cm de prof.

Détails / Aménagements (banc, cheminée, mobilier, etc.)

Niche hypothétique (ou grosse pierre lacunaire ?) dans le parement intérieur ouest.

Autres matériaux (enduit, mortier, pierre de réemploi, etc.)

RAS.

ETAT SANITAIRE (date de la visite, description des désordres et de l'état général)

Visitée le 22/04/22. Etat général dégradé, en partie ruinée. Désordres : couverture lacunaire ; mur ouest éboulé ; mur est fragile risquant de s'ébouler également.

EVOLUTION (lecture archéologique de l'ouvrage)

RAS.

NB : Commentaires libres :

RAS.

Sélection du relevé photographique :




Fig. 03 : Intérieur de la cabane / Fig. 04 : Epaisseur du mur Nord / Fig. 05 : Baie Nord Ouest

Relevé graphique :




Fig. 06 : Vue en plan




Fig. 07 : Élevation Nord




Fig. 08 : Coupe AA'