


Inventaire du bâti en pierre sèche Drôme du sud

Un travail de recensement et de documentation des petits bâtis en pierre sèche est entrepris par l'association ***Une pierre sur l'autre*** depuis 2016. Ce travail aboutit à la rédaction de fiches que nous diffusons ici. Ces éléments sont le résultat d'un travail en cours, destiné à évoluer et à être enrichi par toutes personnes désirant s'impliquer à nos côtés.




Le recensement se déroule en quatre temps :

- Identification des inventaires précédents ainsi que des différentes sources et archives où ces bâtis apparaissent, avec numérisation et classement dans une base documentaire de la totalité des documents.
- Travail de recherche des bâtis sur site. Relevé et production de documents graphiques, photographies et observations de l'état actuel de la construction, de ses spécificités et des traces éventuelles d'évolution.
- Édition d'une nouvelle fiche pour les bâtis identifiés, permettant principalement de les documenter en intégrant, le cas échéant, l'archive des fiches antérieures déjà produites.
- Publication de fiches diffusables afin de permettre leur consultation et une promenade virtuelle sur le [site de l'association](#). Doublée par une publication sur la [carte collaborative du patrimoine](#) de la Drôme.

Pour accéder à ces fiches cliquez sur le nom de la commune et ouvrez le fichier pdf qui la concerne.

**Chamaret
Grignan
Taulignan
Grillon
Truinas**



Ce programme a pu être lancé grâce à l'appui de la Conservation du Patrimoine du Département de la Drôme et à l'aide précieuse de Monsieur Jean-Pierre Couren qui nous a communiqué son travail de recensement réalisé dans la première décennie 2000.
[\(Illustrations issues d'un article téléchargeable ici\)](#)



RC-GrE-01

REFERENCIEMENT :

Cotation : RC-GrE-01

Commune : Grignan (Est)

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane en bordure d'une truffière.

Implantation : De nombreux murs en pierre sèche délimitent le parcellaire et les chemins du secteur.

Aspect général : Cabane en pierre sèche adossée à un rocher.

Plan extérieur : quasi rectangulaire, intégré dans un rocher qui se trouve dans l'angle Nord de la cabane.

Plan intérieur : quadrangulaire arrondi sur un angle. Dimension : 2,35 m mur Sud-Ouest, 2,50 mur Nord-Ouest, 2,30 mur Sud-Est, 2,10 Mur Nord-Est.

Surface intérieure : 5,85 m²

Destination, usage : Inconnus.

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Non observé, à forte déclivité.

Murs / voûte / encorbellement : Encorbellement à partir de 1,10 m-1,20 m, fermé par une dalle à 2,95 m. La façade est de forme concave.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîteage : encorbellement fait office de couverture, recouvert d'un tas de charge (où la végétation a poussé), présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres assises à plat de taille variable.

Entrée/seuil : épaisseur des murs d'entrée : 0,70 m-0,80 m.

Porte : très désaxée, d'une hauteur de 1,55 m, linteau brisé.



Baie(s) : fenêtre rectangulaire fortement ébrasé vers l'extérieur sur le mur Nord-Ouest.

Détails / aménagements : Inconnus.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Inconnus.

ETAT SANITAIRE : Inconnu.
Désordres : Inconnus.

*Copyright photos: J. - P. Couren
Plans : J. - P. Couren*



SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 1995 et 2015 (Cote, GrE-01)

- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022 (Cote, RC-GrE-001)

Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierresèche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: J. - P. Couren

Plans : J - P Couren,

Vue aérienne :

Date de création de la fiche : Janvier 2007.

Mise à jour : Décembre 2022.

Auteur mise à jour : B.lemaire.



RC-GrE-02

REFERENCIEMENT:

Cotation : RC-GrE-02

Commune : Grignan (Est)

DESCRIPTION :

Environnement : Ancienne truffière dans une parcelle bordée de mur de clôture en pierre sèche.

Implantation : Mur Est intégré dans un mur de clôture.

Aspect général : Cabane mono cellulaire de plan quadrangulaire surmonté d'une pyramide.

Plan extérieur : Carré à angles droits. De 3,90 m de côté.

Plan intérieur : Carré à angles arrondis. De 2,20 m de côté.

Surface intérieure : 4,84 m².

Destination, usage : Inconnus.

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Non observé.

Murs / voûte / encorbellement : Cabane voutée en encorbellement, encorbellement à partir de 0,90 m. Mur appareillé de blocs de tailles variables assisés à plat.

Plafond : Hauteur de 2,60m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîteage : Encorbellement fait office de couverture, recouvert d'un tas de charge (où la végétation a poussé). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement en pierre debout.

Entrée/seuil : Non observé. Epaisseur du mur d'entrée : 0,80 m.


Porte : Ouverture au Sud-Est par une porte de 0,75 de largeur, constituée d'un linteau sans dispositif de décharge visible.

Baie(s) : Aucune.

Détails / aménagements : Niche dans l'angle Est. Pierre percée en saillie dans le mur Ouest. Pierres posées sur champ en bâtière dans les murs intérieurs (murs Nord, Est et Ouest).

Autres matériaux (enduits, mortier) : Non Observé.

ETAT SANITAIRE : Bon.
 Désordres : Non observés.



Copyright photos: J.-P. Couren
 Plans : J.-P. Couren

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin

Bibliographie fiches :

- J. - P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 1995 et 2015 (Cote, GrE-02)

- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022 (Cote, RC-GrS-002)

Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierresèche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: J. - P. Couren

Plans : J. - P. Couren

Date de création de la fiche : 2022.

Mise à jour : Décembre 22

Auteur mise à jour : B. Lemaire



Fig. 01 : vue extérieure depuis le sud / Fig. 02 : vue extérieure depuis l'ouest

DESCRIPTION

Environnement (cultural, végétal, paysager, géologie)

« Cabane en pierre sèche située à quelques dizaines de mètres des Chemin de Montines. » / « Un bois de chêne vert sur une terre pauvre où la roche apparaît en de nombreux endroits. Le site est parcouru de murs en pierre sèche sur lesquels prennent appui un ensemble de quatre bories. Deux d'entre elles ont été préservées ; les deux autres sont plus ou moins ruinées. » (notes de la fiche initiale de J.P. COUREN).

Extrait de la légende de la carte géologique : « C. **Colluvions**. Dépôts limono-caillouteux provenant d'un mélange des divers constituants du substrat, remaniés par lessivage superficiel ou solifluxion. Là encore, il y a tous les intermédiaires entre les colluvions dont la composition est l'exact reflet du substrat et ceux, plus polygéniques, où se mélangent des apports d'origine variée. »

Implantation (dans la parcelle et / structures alentours)

Cf. Schéma d'implantation (J.P. COUREN) en Fig. 06.

La cabane 003a est située en limite nord-est de la parcelle (selon le cadastre de 2025). Elle est prise dans le clapier de la limite est. Le clapier de la limite parcellaire nord semble avoir été construit en un second temps, et vient contre le clapier est. Cette cabane est installée sur un banc rocheux, largement visible depuis l'intérieur de la cabane.

Une seconde cabane (numérotée 003a1), plus petite et sommaire, actuelle ruinée, est située au nord, sur une autre parcelle, en prolongation du premier clapier.

Aspect général (cylindrique, quadrangulaire, etc.)

Cabane monocellulaire en pierre sèche intégré au mur de clôture, pierre de grès calcaire.

Plan extérieur (idem)

Prise dans le mur de clôture de la limite parcellaire est. Dimension inconnue.

Plan intérieur (idem)

Quadrangulaire d'environ 1,40 x 2,50 m.

Surface intérieure

Env. 3,5m².

Destination, usage (en général inconnus et renseignés par la biblio ou les sources orales)

Inc.

Datation ou évolution (en général inconnues et renseignées par la biblio ou les sources orales)

Datation inconnue.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol, fondations (décrire le sol d'usage de la cabane, décrire les pierres de fondation, granulométrie, etc.)

Le sol d'usage de la cabane est encore partiellement dallé. La roche est largement visible en partie intérieur nord.

Murs (épaisseur des murs, granulométrie, appareillage, calcul du fruit des murs, etc.)

Le mur de la façade ouest mesure 60cm d'épaisseur. Les autres sont pris dans le clapier.

Encorbellement, intrados (départ d'encorbellement, type et forme de l'intrados, dalle sommitale)

Cabane voutée en encorbellement, mur appareillé de blocs de tailles variables assisés à plat. Hauteur sous dalles sommitales de 2,5m.

Couverture (tas de charge, lause), **faîtage** (dalle faîtière, etc.)

L'encorbellement fait office de couverture, recouvert d'un tas de charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Gestion de l'eau, de la gouttière (larmiers, écoulement interne, etc.)

Des écoulements internes sont visibles en deux endroits dans le mur intérieur ouest de la cabane.

Le linteau de la porte forme un larmier.

Frange sommitale ou couronnement des murs (couronnement des murs de façade)

Couronnement des murs appareillé de pierres debout.

Entrée / Seuil

Non observé. Epaisseur du mur d'entrée : 0,60 m.

Porte (détalier jambages, dispositifs de décharge, traces de fermeture)

Ouverture à l'Ouest par une porte de 1,15 m de hauteur et de 0,60 de largeur, constituée d'un linteau sans dispositif de décharge visible.

Baie(s) (indiquer particularités non représentées sur le plan)

Aucune.

Détails / Aménagements (banc, cheminée, mobilier, etc.)

Aménagements intérieurs :

- Un banc constitué de roche affleurante au fond de la cabane, côté nord, formant une assise à quelque dizaine de centimètres du sol ;
- Une niche est située à l'angle sud-est de la cabane.
- Deux dispositifs d'écoulement sont situés en pieds du mur intérieur est.

Aménagements extérieurs :

- Le mur de clôture nord, construit contre le clapier en limite est contenant la présente cabane, comporte une niche formée de belles dalles et d'une dalle de fond ;
- Le clapier est, contenant la cabane, comporte deux dalles stockées sur champ ainsi que deux niches partiellement éboulées (ou apiés ?) : l'ensemble est situé légèrement plus au sud de l'entrée de la cabane, à quelques mètres seulement.

Autres matériaux (enduit, mortier, pierre de réemploi, etc.)

Aucun.

ETAT SANITAIRE (date de l'observation et description des désordres et de l'état général)

Cabane observée en 2022. Etat moyen. Désordres : éboulement partiel du mur de clôture sud-est. Traces de feu sur le parement intérieur sud de la cabane.

EVOLUTION (lecture archéologique de l'ouvrage)

- le mur de clôture est, contenant cette cabane principale, devait être premier car le mur clôturant le limite parcellaire nord vient contre la façade de la cabane : les pierres n'y sont pas harpées ;
 - la porte a dû recevoir une porte à un instant T : une feuillure est visible sur le jambage nord et des trous dans la maçonnerie renvoient à un ancien système de fermeture ;
 - une pierre du jambage nord semble provenir d'un réemploi (il s'agit d'une pierre de taille calcaire) ;

Commentaires libres :

RAS.

Sélection du relevé photographique :



Fig. 03 : niche intérieur sud est / Fig. 04 : banc rocheux nord / Fig. 05 : dispositifs d'écoulement interne

Relevé graphique :




Fig. 06 : Plan d'ensemble des cabanes situées sur le site : a, a1 ; b et c. (J.P. COURREN)
 NB : à ce jour, nous n'avons pas retrouvé la cabane indiquée "C".




Fig. 07 : Vue en plan




Fig. 08 : Elévation Ouest




Fig. 09 : Coupe AA'



RC-Gr-E-003b

REFFERENCLEMENT :

Cotation : RC-Gr-E-003b

Commune : Grignan (Est)

Fig. 01 : vue extérieur / Fig. 02 : vue intérieur

DESCRIPTION

Environnement (cultural, végétal, paysager, géologie)

Un bois de chêne vert sur une terre pauvre où la roche apparaît en de nombreux endroits. Le site est parcouru de murs en pierre sèche.

Implantation (dans la parcelle et / structures alentours)

Cabane partiellement enterrée et dissimulée par la végétation environnante. Sur le site un ensemble de trois cabanes (Cotes : GrE-03A, GrSE-03B, GrE-03C). Deux d'entre elles ont été préservées, la troisième est ruinée. Elle se situe à quelques mètres au Nord de la RC-GrE-03A, dans le prolongement d'un grand mur de clôture. On peut suspecter une cabane 003b-bis, actuellement éboulée, située contre celle-ci, en sa partie est.

Aspect général (cylindrique, quadrangulaire, etc.)

Cabane monocellulaire en pierre sèche intégrée au mur de clôture, construite dans un angle de mur, pierre de grès calcaire.

Plan extérieur (idem)

inconnu, façade visible orientée Sud de 2,60 m.

Plan intérieur (idem)

de forme polygonale à 5 cotés.

Surface intérieure

Env. 4,5m².

Destination, usage (en général inconnus et renseignés par la biblio ou les sources orales)

Inc.

Datation ou évolution (en général inconnues et renseignées par la biblio ou les sources orales)

Inc.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol, fondations (décrire le sol d'usage de la cabane, décrire les pierres de fondation, granulométrie, etc.)

Non observés, hormis au niveau du mur intérieur nord où la roche mère est ponctuellement visible sous le soubassement.

Murs (épaisseur des murs, granulométrie, appareillage, calcul du fruit des murs, etc.)

Voûte en encorbellement. Encorbellement à partir de 1,30m de hauteur. Mur appareillé de pierres de tailles variables assisés à plat.

Encorbellement, intrados (départ d'encorbellement, type et forme de l'intrados, dalle sommitale)

Hauteur sous voûte de 2,70 m.

Couverture (tas de charge, lause), **faîte** (dalle faîtière, etc.)

L'encorbellement fait office de couverture, recouvert d'un tas de charge où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Gestion de l'eau, de la gouttière (larmiers, écoulement interne, etc.)

Pas de dispositif de gestion de l'eau observé.

Frange sommitale ou couronnement des murs (couronnement des murs de façade)

Couronnement des murs appareillé de pierres assisés à plat de taille variables.

Entrée / Seuil

Seuil surélevé constitué d'une dalle.

Porte (étailler jambages, dispositifs de décharge, traces de fermeture)

Ouverture au Sud par une porte de 0,80 m de large, de 1,20 m de hauteur en façade et de 1,35 m en intérieur. Linteau sans dispositif de décharge visible. Jambages droist, d'une épaisseur de 0,45 m à l'Ouest, et 0,85m à l'Est. Une feuillure est visible des deux côtés, taillée dans les pierres, et des trous sont visibles dans les pierres de jambages, renvoyant à un ancien dispositif de fermeture.

Baie(s) (indiquer particularités non représentées sur le plan)

Une petite ouverture est visible en partie ouest.

Détails / Aménagements (banc, cheminée, mobilier, etc.)

Plusieurs petites niches sont visibles (à moins que ce ne soit plutôt des réservations dédiées à un plancher haut ?).

Autres matériaux (enduit, mortier, pierre de réemploi, etc.)

RAS.

ETAT SANITAIRE (date de l'observation et description des désordres et de l'état général)

Cabane observée en 2022. Etat moyen.

Désordres :

- jambage est de la porte : pierres fracturées ;
- tas de charge incomplet, l'eau peut s'infiltrer dans la cabane depuis le tas la partie sommitale ;
- partie est de la cabane éboulée (probable cabane secondaire)

EVOLUTION (lecture archéologique de l'ouvrage)

On distingue un coup de sabre sur le mur extérieur ouest de la cabane : la partie nord du clapier a dû être construite dans un second temps. (cf. Fig. XX)

La partie est de la cabane, actuellement éboulée, laisse supposer d'un départ d'encorbellement circulaire : on peut supposer qu'une seconde cabane était adossée à l'actuelle. D'autant que la façade sud ouest de ce clapier, dans lequel aurait été inclue cette hypothétique cabane, présente une niche / une baie avec un dispositif de décharge. (cf. Fig. XX)

En intérieur de la cabane, l'angle sud-est semble avoir été repris / remis en charge / ou comblé. (cf. Fig. XX)

Commentaires libres :

RAS.

Sélection du relevé photographique :



(de gauche à droite) Fig. 03 : clapier-cabane sud / Fig. 04 : linteau et feuillure de la porte / Fig. 05 : int. sud-est




(de gauche à droite) Fig. 06 : façade ouest / Fig. 07 : encorbellement circulaire éboulé au nord-est (cabane bis ?)

Relevé graphique :

Fig. 08 : Schéma d'ensemble des cabanes
PC-S-ES002 du site GIP COUDEN

RC_Gr_E003 a, b et c (J.P. COURREN)
NB : à ce jour, nous n'avons pas retrouvé
la cabane indiquée "C".



Date : Mai 2025
RC-Gr-E-003b. Fiche rédigée par L. MADEC





Fig. 09 : Vue en plan (UPSLA)



RC_Gr_E_003b
J.P. COUREN
Elévation Sud

Fig. 10 : Elévation Sud (J.P. Couren)




Fig. 11 : Vue en coupe AA' (UPSLA)



RC-GrE-05

REFERENCIEMENT :

Cotation : RC-GrE-05

Commune : Grignan (Est)

DESCRIPTION :

Environnement : Colline boisée, plantée de chênes truffiers, dans un site autrefois cultivé parcouru de mur en pierre sèche et de pierriers.

Implantation : La cabane est adossée à l'extrémité Est d'un clapier qui est perpendiculaire au chemin. Ouvrant au Sud dans une truffière. L'épaulement de la cabane rejoint en arrière le haut du muret.

Aspect général : Cabane monocellulaire en pierre sèche. L'encorbellement qui émarge en toiture donne un effet « coupole ».

Plan extérieur : polygonale à 4 cotés.

Plan intérieur : de forme carrée à angles arrondis.

Surface intérieure : 3,20 m².

Destination, usage : inconnus.

Datation ou évolution : inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol en terre battue, fondations non observées.

Murs / voûte / encorbellement : Encorbellement à partir de 1,20 m. Murs d'assise de plus de 1 m d'épaisseur.

Plafond : Hauteur 2,95 m

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Non observé.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres assisées à plat de tailles variables. Hauteur des murs de 1,80m.

Entrée/seuil : Non observé.

Porte : Ouverture à l'Est par une porte de 1,50 m de hauteur. De 0,70 de largeur, Le linteau est effondré.

Baie(s) : Aucune.


Détails /aménagements : aucun.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : inconnus.

ETAT SANITAIRE : Partiellement ruinée fin première décennie 2000.

Désordres : une partie de la voute est effondrée.

Copyright photos : J. - P. Couren
 Plans : J. - P. Couren



SOURCES :

Auteur fiche : L. Cagin,

Bibliographie fiches :

- J. - P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 1995 et 2015 (Cote, GrE-05)

- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022 (Cote, RC-GrE-005)

Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: J. - P Couren

Plans : J. - P Couren

Date de création de la fiche : 2022.

Mise à jour : Décembre 2022

Auteur mise à jour : B. Lemaire

RC-GrE-06

REFERENCIEMENT :

Cotation : RC-GrE-06

Commune : Grignan (Est)

DESCRIPTION :

Implantation : La cabane est en bordure d'une truffière. Construite sur le flanc d'un mur de clôture.

Aspect général : Cabane monocellulaire en pierre sèche.

Plan extérieur : polygonale à 4 cotés.

Plan intérieur : de forme quasi rectangulaire.

Surface intérieure : environ 1,30 m²

Destination, usage : Inconnue.

Datation ou évolution : Inconnue.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Non observé.

Murs / voûte / encorbellement : Encorbellement à partir de 0,90 m. Quelques dalles sur le sommet de la voute.

Plafond : Hauteur 1,90 m

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Inconnue.

Entrée/seuil : Non observé.

Porte : Ouverture à l'Ouest par une porte de 0,70 de largeur.



Baie(s) : Une ouverture sur le côté Sud de 0,20 m x 0,20 m de côté et de 0,60m de profondeur.

Détails /aménagements : Inconnus.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Inconnus.

ETAT SANITAIRE : Inconnu.

Désordres : Non observés.



Plans : J. - P. Couren

SOURCES :

Auteur fiche : L. Cagin

Bibliographie fiches :

- J. - P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 1995 et 2015 (Cote, GrE-06)

- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022 (Cote, RC-GrE-06)

Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: J. - P. Couren

Plans : J. - P. Couren

Date de création de la fiche : Janvier 2007

Mise à jour : Décembre 2022

Auteur mise à jour : B. Lemaire



RC-GrE-07

REFERENCEMENT :

Cote : RC-GR-E-007

Commune : Grignan Est

DESCRIPTION :

Environnement : En bord de route, terrains anciennement agricoles, en friche (ancienne truffière) en cours de lotissement et déjà environné d'espaces lotis et bâties de villas.

Implantation : Cabane prise dans le mur -clapier le long du chemin, ouvrant au Sud-Ouest.

Aspect général : Cabane monocellulaire en pierre sèche prise dans le mur-clapier qui fait office de clôture avec le chemin. Pierres en grés calcaire assisés régulièrement à plat.

Plan extérieur : Cabane courbe en extrusion du mur, formant une "poche". L'analyse du bâti laisse penser à deux périodes d'épierrement, dont résultent un premier linéaire puis un deuxième contemporain de la construction de la cabane.

Plan intérieur : Cabane monocellulaire, elliptique (env. 1,70 x 2,00 m).

Surface intérieure : 3,40 m².

Destination, usage : Cabane habitat (mobilier intégré à la construction, enduit, plafond potentiel).

Datation ou évolution : ensemble construit en plusieurs temps, outre les deux structures parallèles de clapier, on observe leur réhausse ultérieure (succession de deux rangées de pierres debout formant couronnement).

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol en terre battue. Reste de dallage au sol aux angles intérieurs de la cabane.

Murs / voûte / encorbellement : Cabane adossée au mur de clôture bordant la route. Encorbellement à partir de 1.10 m de hauteur.

Plafond : Grandes dalles faîtières de l'encorbellement, d'env. 80cm de large. Hauteur sous dalle Faîtière d'env. 2,10 m.

Hypothétique présence d'un plafond : des traces d'enduit sont visibles jusqu'à 1,80 m de hauteur. A cette même hauteur, des réservations sont présentent dans l'appareillage, potentiellement destinées à recevoir de petites solives bois.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture, recouvert d'un tas de charge (où la végétation a poussé) (fougères, mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de pierres debout.

Porte : en chaînage d'angle appareillés droits, plus large à gauche qu'à droite, et par un linteau double (0,75 m de large). Hauteur sous linteau 1,30 m.

Seuil : Aucun.

Baie(s) : Présence d'une baie/meurtrières en partie Sud Est. Dimension : 0,8 m de profondeur.

Détails / aménagements : Présence d'une pierre en saillie formant table ou support, à l'angle

intérieur Sud-Ouest. Présence de cinq niches intérieures, de dimensions variées. Deux d'entre elles sont conséquentes, fermées en fond par une dalle sur chant. (Dim. : L 0,35 m, l 0,5 m, ht 0,60 m ; et L 0,35 m, l 0,55 m, ht 0,55 m).

Autres matériaux (enduits, mortier..) : Présence de résidus d'enduits très ponctuels sur la façade. Traces d'enduit intérieur jusqu'à une hauteur de 1,80 m.

ETAT SANITAIRE : bon

Désordres : Brèche en formation et pendage vers l'intérieur, dû à l'affaissement de la partie basse du jambage gauche de la porte.




Vue de la table





Traces d'enduit (terre ?)




Vue d'une niche et de la baie





Détails des niches



Elévation Sud

Copyright photos : L. Cagin & L. Madec
 Plans : L. Cagin & L. Madec

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- J. - P. Couren, Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans, réalisé entre 1995 et 2015. (Cote, GrE-07)

- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote, RC-GrE-07)

Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin & L. Madec

Plans : J. - P. Couren, L. Cagin & L. Madec

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : Mars 22

Mise à jour 1 : Décembre 22

Auteur mise à jour 1 : B. Lemaire



RC-Gr-E-08

REFFERENCLEMENT :

Cotation : RC_Gr_E_08

Commune : Grignan (est)

Fig. 01 : vue extérieur depuis le sud-est / Fig. 02 : vue intérieur vers le nord

DESCRIPTION

Environnement (cultural, végétal, paysager, géologie)

Terrain en pente en contrebas d'un chemin. Cabane isolée située en bordure de parcelle aujourd'hui en friche. Présence de végétation, chêne et de cognassiers recouvrant la cabane. Entrée orientée au sud. Référence géologique : **Fz** (beige) « Alluvions récentes à actuelles (Holocène). [...] Partout, ce sont des limons sablo-argileux à lentille graveleuses plus ou moins grossières. » ; **m3** (jaune) : Molasse de Grignan : grès calcaréo-marneux (Langhien = Helvétien inférieur des auteurs) (50 à 100m), plus ou moins friables, à bancs de molasse zoogène plus dure. Ils donnent des corniches ou des tables émoussées. Localement, des faciès plus marneux, voire des argiles marneuses ont été exploitées pour la fabrication de tuiles (hameaux de la Petite et de la Grande Tuilière, au Sud-Est de Grignan). (...) »

Implantation (dans la parcelle et / structures alentours)

La cabane est intégrée à la pente et en partie enterrée. Orientée Sud, sa partie Nord-Ouest est intégrée au mur de soutènement et sa couverture est au niveau du terrain haut. Elle est située à proximité d'un clapier.

Aspect général (cylindrique, quadrangulaire, etc.)

Cabane monocellulaire en grès calcaire, en forme parallélépipédique trapézoïdale surmontée d'un tas de charge intégrée au mur de soutènement.

Plan extérieur (idem)

Parallélépipédique

Plan intérieur (idem)

Parallélépipédique

Surface intérieure

Env. 12m²

Destination, usage (en général inconnus et renseignés par la biblio ou les sources orales)

Inconnus.

Datation ou évolution (en général inconnues et renseignées par la biblio ou les sources orales)

Inconnues. Période de restauration visible après effondrement d'une partie du mur Ouest.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol, fondations (décrire le sol d'usage de la cabane, décrire les pierres de fondation, granulométrie, etc.)
Partie Sud-Est fondée sur un affleurement rocheux. Sol non observé (espace intérieur encombré de nombreux objets, matériaux et outils).

Murs (épaisseur des murs, granulométrie, appareillage, calcul du fruit des murs, etc.)
Murs appareillés en pierres plutôt plates de taille régulière assises à plat. Fruit important des murs Nord-Est (env. 25cm/m) adossés au mur de soutènement.

Encorbellement, intrados (départ d'encorbellement, type et forme de l'intrados, dalle sommitale)
Encorbellement à partir de 1,30m du sol intérieur. Dalles de couvrement lacunaires, remplacées par de la tôle ondulée. Hauteur sous couverture 2,5 m.

Couverture (tas de charge, lause), **faîte** (dalle faîtière, etc.)
Encorbellement fait office de couverture, surmonté d'un tas de charge où la végétation a poussé.

Gestion de l'eau, de la gouttière (larmiers, écoulement interne, etc.)
Système interne d'écoulement de l'eau en partie nord-ouest.

Frange sommitale ou couronnement des murs (couronnement des murs de façade)
Pierres debout en couronnement, et pierres de plus gros modules assisés à plat.

Entrée / Seuil
Seuil de plain-pied avec le sol extérieur.

Porte (étailler jambages, dispositifs de décharge, traces de fermeture)
Ouverture rectangulaire avec un linteau simple et peu épais, orientée au Sud. L'entrée est de 0,90m de largeur et de 1,35m de hauteur. Epaisseur du mur d'entrée d'env. 0,90m. Le jambage de l'ouverture est constitué de gros blocs posés en carreau dont deux sont saillants du côté de l'ouverture et percées pour permettre une accroche.

Baie(s) (indiquer particularités non représentées sur le plan)
Deux fenestrans, un sur le mur Ouest en partie haute, un sur le mur Est.

Détails / Aménagements (banc, cheminée, mobilier, etc.)
Présence d'une niche au fond de la cabane, à l'angle Nord-Est, une bomonne de verre y est stockée. Un banc composé d'une large dalle est posé à l'entrée à l'extérieur de la cabane, à droite de la porte. Deux pierres en saillie sont percées, permettant d'accrocher des animaux. Présence d'un palet dans la baie Est. Couchette ponctuelle potentiellement installée par de petites solives ou branches dans le parement intérieur.

Autres matériaux (enduit, mortier, pierre de réemploi, etc.)
Présence de mortier de ciment sur les joints des pierres de la façade Sud autour de la porte. Ferrures ajoutées au niveau du linteau de la porte, côté intérieure. Marchepied installé entre des moellons de la façade Est. Eclats de poterie retrouvés à proximité de l'entrée, à env. 2m au Sud Est.

ETAT SANITAIRE (date de l'observation et description des désordres et de l'état général)
Mauvais état en mars 2022.

Désordres : Couverture éboulée, remplacée par de la tôle ondulée. Arbres ayant poussé dans la maçonnerie en partie arrière. Porte d'entrée reprise au mortier ciment.

EVOLUTION (lecture archéologique de l'ouvrage)
La façade Est présente un coup de sabre arqué, pouvant laisser supposer d'une réparation voire d'une cabane initiale plus petite. Les murs de soutènements nord et ouest semblent avoir été construits après la cabane.

Sélection du relevé photographique :




Fig. 03 : jambage en saillie percé / Fig. 05 : fenestron ouest / Fig. 06 : fenestron est

Relevé graphique :




Fig. 07 : Vue en plan




Fig. 08 : Elévation Sud (J.P. COUREN)




Fig. 09 : Elévation Est




Fig. 10 : Coupe AA'



Fig. 01 : vue extérieur / Fig. 02 : vue intérieur

RU_Gr_E_009

REFFERENCLEMENT :

Cotation : RU_Gr_E_009

Commune : Grignan

DESCRIPTION

Environnement (cultural, végétal, paysager, géologie)

Cabane située en partie haute d'un terrain légèrement en pente, en contrebas de deux autres parcelles délimitées par des murs de soutènement. Cabane isolée en bordure de parcelle aujourd'hui cultivée (lavande). Présence de végétation recouvrant la cabane. Géologie : C : « Colluvions polygéniques : cailloutis, sables, argiles (Quaternaire) » / Fz : « Alluvions fluviatiles : limons, sables et galets » / m3 : « grès grossier, marne sableuse » - « grès calcaire, sable ».

Implantation (dans la parcelle et / structures alentours)

La cabane est adossée et à la jonction de deux murs de soutènement de différentes hauteurs et époques.

Aspect général (cylindrique, quadrangulaire, etc.)

Cabane monocellulaire en grès calcaire, formée en partie par les deux murs de soutènement et en partie construite selon une forme circulaire surmontée d'un tas de charge.

Plan extérieur (idem)

Forme quart-circulaire

Plan intérieur (idem)

Forme quart-circulaire

Surface intérieure

env. 2m²

Destination, usage (en général inconnus et renseignés par la biblio ou les sources orales)

Inconnus.

Datation ou évolution (en général inconnues et renseignées par la biblio ou les sources orales)

Inconnues. Cabane construite après ou en même temps que les murs de soutènements nord et ouest ?

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol, fondations (décrire le sol d'usage de la cabane, décrire les pierres de fondation, granulométrie, etc.)

Affleurement rocheux. Sol en terre battue et reste de dallage au sol.

Murs : (épaisseur des murs, granulométrie, appareillage, calcul du fruit des murs, etc.)

Murs appareillés en moellons de taille variable, assisés à plat.

Encorbellement, intrados (départ d'encorbellement, type et forme de l'intrados, dalle sommitale)

Encorbellement à partir de 110cm du sol intérieur. Hauteur sous dalle faîtière : 170cm.

Couverture (tas de charge, lause), **faîtage** (dalle faîtière, etc.)

Encorbellement faisant office de couverture, surmonté d'un tas de charge où la végétation a poussé.

Gestion de l'eau, de la gouttière (larmiers, écoulement interne, etc.)

RAS.

Frange sommitale ou couronnement des murs (couronnement des murs de façade)

Pierres de plus gros modules, assisés à plat.

Entrée / Seuil

Seuil de plain-pied avec le sol extérieur.

Porte (étailler jambages, dispositifs de décharge, traces de fermeture)

Ouverture rectangulaire avec un double linteau dans l'épaisseur de l'entrée, orientée à Est.

L'ouverture est créée par le mur de soutènement à gauche dont des pierres ont été placé en corbeau pour maintenir le double linteau, et à droite par le mur circulaire de la cabane en chainage d'angle avec un encorbellement venant soutenir le linteau.

Baie(s) (indiquer particularités non représentées sur le plan)

Un fenestron dans le mur circulaire constituant la cabane.

Détails / Aménagements (banc, cheminée, mobilier, etc.)

Présence de réserve dans la maçonnerie (petites niches ou réserves pour pièces de bois).

Autres matériaux (enduit, mortier, pierre de réemploi, etc.)

RAS.

ETAT SANITAIRE (date de l'observation, description des désordres et de l'état général)

Etat moyen en mars 2022.

Désordres observés : Linteau et pierres de couronnement affaissés au dessus de l'ouverture.

EVOLUTION (lecture archéologique de l'ouvrage)

Notes libres :

Elément intéressant : On observe un "corbeau" inclut dans le mur de soutènement ouest / mur intérieur (cf. Fig. 05) qui soutient une partie des dalles formant le plafond de la cabane.

Sélection du relevé photographique :



Fig. 03 : Vue intérieure depuis l'entrée / Fig. 04 : Vue du fenestron et réserve / Fig. 05 : Pierre placée en corbeau

Relevé graphique :




Fig. 06 : Vue en plan




Fig. 07 : Elévation sud-est




Fig. 08 : Vue en coupe



RU-GrE-10

REFERENCLEMENT :

Cotation : RU-GrE-10

Commune : Grignan (Est)

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane dans un terrain légèrement en pente, en bordure de chemin. Cabane isolée fait face au chemin et dos à une parcelle aujourd'hui en friche. Présence de mousse recouvrant les façades.

Implantation : La cabane est intégrée à un large mur-clapier, dont elle est une extrémité.

Aspect général : Cabane monocellulaire en grès calcaire. La cabane est une construction de forme trapézoïdale surmontée d'un tas de charge. À l'arrière la couverture de la cabane rejoint le haut du mur-clapier.

Plan extérieur : parallélépipède

Plan intérieur : parallélépipède

Surface intérieure : env. ? m²

Destination, usage : Inconnus.

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Murs fondés sur la roche. Sol composé de roche et de terre battue.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille variable assisés à plat. Encorbellement à partir de ? m du sol intérieur.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d'encorbellement ? m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture, surmonté d'un tas de charge où la végétation a poussé.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres de plus gros modules assisés à plat.

Entrée / Seuil : Dalle taillée rectangulaire très légèrement surélevé du sol extérieur.

Porte : Ouverture rectangulaire avec linteau simple surmontée de pierres de plus petit module qui installent une assise arrondie.

Les jambages sont en pierres de taille importante (deux pierres rectangulaires taillés avec des feuillures à l'intérieur permettant un système de fermeture).

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagement : Aucun.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : Etat moyen en mars 2022.

Désordres : Dalle faîtière d'encorbellement manquante.



Vue de l'entrée



Détail du jambage et feuillure



Murs fondés sur la roche

Relevés et Plans à faire

*Copyright photos: L. Madec & L. Cagin
Plans: L. Madec*

SOURCES :

Auteurs fiche : C. Marshall

Bibliographie fiches :

- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote, RU-GrE-10)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin, L. Madec

Plans : L. Madec

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : décembre 2022

Mise à jour :

Autrice mise à jour :



RU-GrE-11

REFERENCEMENT :

Cotation : RU-GrE-11

Commune : Grignan (Est)


DESCRIPTION :

Environnement : Ensemble situé sur le sommet d'un vaste plateau de calcaire gréseux au niveau originel de l'affleurement rocheux géologique. Cabane isolée dans une parcelle d'exploitation agro-sylvo-pastorale aujourd'hui en friche.


Implantation : L'ensemble est constitué de cabanes jumelées dans un enclos planté à l'avant des constructions. On y entre par un passage dans le mur de clôture de 1,20m de haut, entre deux larges dalles plantées dans le sol à l'Ouest.

Aspect général : Deux cabanes monocellulaires en grès calcaire sont accolées. Les deux façades d'entrée sont similaires : parallélépipèdes surmontés d'un tas de charge. Leurs arrières diffèrent, l'une est arrondie (cabane A) tandis que l'autre était plutôt carrée mais aujourd'hui éboulée (cabane B). Ce sont des maçonneries en partie jointoyées à la chaux.

Datation ou évolution : Inconnue. La cabane A est visiblement construite en premier, elle ne laisse pas paraître de phases successives et semble construite d'une traite. La cabane B est bien moins claire et laisse apparaître de nombreuses reprises d'appareillage.



Association Une Pierre Sur l'Autre





DESCRIPTION : Cabane A (arrondie)

Plan extérieur : Forme semi-elliptique (env. 4,15 x 4,5m)

Plan intérieur : Forme semi-elliptique (env. 2,5 x 2,15m)

Surface intérieure : env. 5,4 m²

Destination, usage : Inconnus. Les maçonneries jointoyées, l'enduit plâtre à l'intérieur de la niche, le dispositif permettant un système de fermeture de l'entrée indique une recherche de confort pour un usage d'habitation du lieu.

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Murs fondés sur la roche. Sol de terre battue.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille variable et de gros blocs assisés à plat. Murs jointoyés sur les 2/3 de la façade Sud en extérieur et entièrement à l'intérieur. Encorbellement en coupole à partir de 0,90m du sol intérieur.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d'encorbellement 2,60m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture, surmonté d'un tas de charge.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Gros blocs de pierre debout.

Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied de même nature que le sol intérieur.

Porte : Ouverture rectangulaire avec en façade, un long linteau avec un petit triangle de décharge composé de deux dalles posées en bâtière et en intérieur un arc de décharge de pierres clavées.

Jambages double chainage d'angle de grosses pierres bien reprises encadrent l'entrée côté extérieur. Coté intérieur les pierres d'angle sont moins soignées. Des feuillures et des réservations pour des ferrures sont minutieusement taillées dans la pierre pour permettre un système de fermeture. L'entrée, orientée au Sud, est de 0,80m de largeur et de 1,50m de hauteur env. Epaisseur du mur d'entrée d'env. 0,75 m env.

Baie(s) : Deux fenestrans très évasés vers l'extérieur.

Détails / Aménagement : Niche associée à l'un des fenestrans à l'Ouest.


Autres matériaux (enduits, mortier...) : La cabane a été jointoyée au mortier de chaux. Une consolidation au ciment a été effectuée suite à l'affaissement de la structure liée aux niches.

Enduit de plâtre visible sur les niches.

ETAT SANITAIRE : Etat moyen en août 2022.


Désordres : Coups de sabre importants à l'intérieur et à l'extérieur des structures. Linteaux des niches sont brisés et ont créé des affaissements de l'encorbellement. Présence de mortier de ciment destiné à conforter les affaissements.

Eboulement de la face arrière de la cabane B.



Vue de l'arc de décharge et des feuillures de l'ouverture depuis l'intérieur

Linteau brisé et coup de sabre




Association Une Pierre Sur l'Autre

Coupe CC'

0 50 250 500 cm

Copyright photos: L. Madec & L. Cagin
 Plans: L. Madec



DESCRIPTION : Cabane B (carrée)

Plan extérieur : Forme quadrangulaire (env. 4,8 x 3,4m)

Plan intérieur : Forme quadrangulaire (env. 2,5 x 2,15m)

Surface intérieure : env. 5,4 m²

Destination, usage : Inconnue. Usage hypothétique : tous ces indices laissent penser que cette partie servait de remise.

Datation ou évolution : Inconnue. Plusieurs chainages d'angle montrent des phases de construction et d'évolution de la cabane. (cf. analyse-Cagin-t2797)

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Roche affleure au niveau du mur Ouest. Sol de terre battue.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille variable et de gros blocs assisés à plat. Un encorbellement en nef de navire, avec deux culs de four au sud et au nord, dégagent une grande hauteur de plafond. Cette caractéristique permet de se tenir debout dans la totalité de l'espace intérieur, ce qui n'est pas le cas dans la cabane voisine.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d'encorbellement 3,30m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture, surmonté d'un tas de charge.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Gros blocs de pierre assisées à plat.

Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied de même nature que le sol intérieur.

Porte : Ouverture rectangulaire avec en façade, un long linteau en façade est surmonté de deux dalles en bâtière plus grandes que pour la cabane ronde et formant décharge.

Le jambage, situé à gauche, est composé d'un orthostate monolithe dressé, celui de gauche est composé de pierres appareillées en chaînage d'angle. Contrairement à la cabane ronde, aucun dispositif de fermeture à l'entrée n'est décelable. L'entrée, orientée au Sud, est de 0,80m de largeur et de 1,50m de hauteur env. Epaisseur du mur d'entrée d'env. 0,85 m env.

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagement : Un 'accident' dans la pose des moellons du chainage d'angle intérieur gauche de l'entrée aménage une petite étagère où il est très pratique et à la bonne hauteur pour poser des affaires. Aucune niche. Des réservations entre les pierres à environ 1,70m de haut laissent présumer la présence de petites solives qui pouvaient aménager un espace d'étage.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.


ETAT SANITAIRE : Bon état en août 2022.

Désordres : Eboulement de la face arrière. Coup de sabre important à l'intérieur de la cabane.



Détail de l'arc de décharge et des jambages de l'ouverture

Coup de sabre



Copyright photos: L. Madec & L. Cagin
 Plans: L. Madec

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall

Bibliographie fiches :

- L. Cagin, *Analyse cabane double à Grignan, t2797*, une pierre sur l'autre, 2022.
- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (cote RU-GrE-11)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche*
- http://www.pierresecche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin, L. Madec


Plans : L. Madec

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : décembre 2022

Mise à jour : 2022-12

Autrice mise à jour : C. Marshall



RU-GrE-12

REFERENCEMENT :

Cotation : RU-GrE-12

Commune : Grignan (Est)

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane sur un terrain en friche. Cabane isolée au-dessus d'un chemin. Présence de mousse recouvrant les façades.

Implantation : La cabane est adossée à un mur de clôture-soutènement surplombant un chemin.

Aspect général : Petite cabane monocellulaire en grès calcaire. La cabane est une construction circulaire en forme de pain de sucre surmontée d'un tas de charge.

Plan extérieur : accolée au mur de clôture.

Plan intérieur : circulaire

Surface intérieure : env. ? m²

Destination, usage : Inconnus.

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Non observé.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille variable assisés à plat. Encorbellement à partir de ? m du sol intérieur.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d'encorbellement ? m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture, surmonté d'un tas de charge.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierre debout.

Entrée / Seuil : Non observé.

Porte :

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagement : Aucun.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : Etat moyen en mars 2022.

Désordres : Non observé.

Relevés, Plans et photos à faire

Fiche à compléter

Copyright photos: L. Madec & L. Cagin

SOURCES :

Autrice fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall

Bibliographie fiches :

- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote RU-GrE-12)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin, L. Madec

Plans :

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : décembre 2022

Mise à jour :

Autrice mise à jour :



RU-GrE-13

REFERENCEMENT :

Cotation : RU-GrE-13

Commune : Grignan (Est)

DESCRIPTION :

Environnement : puit-citerne en bordure de parcelle.

Implantation : adossé à un mur de clôture en pierre sèche et un mur maçonneré.

Aspect général : Deux petites constructions monocellulaires en grès calcaire, maçonnerées au mortier de la chaux et enduite. Le puit est une construction circulaire toiturée de grandes dalles adossée à un bâti parallélépipédique couverte d'une toiture contemporaine en tuiles et ouvrant sur la parcelle voisine

Plan extérieur : circulaire accolée au mur de clôture.

Plan intérieur : Forme circulaire

Surface intérieure : env. ? m²

Destination, usage : hydraulique.

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : creusé dans la roche.

Murs : Murs appareillés en moellons de taille variable assisés à plat.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : couverture de grandes dalles de chevauchant et dépassant en larmier

Porte : fermée par une porte en bois

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagement : Aucun.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : mortier de chaux initial et reprises au mortier de ciment

ETAT SANITAIRE : Bon état en mars 2022.

Désordres : Non observé.

Relevés, Plans et photos à faire

Fiche à compléter

Copyright photos: L. Madec & L. Cagin

Plans:

SOURCES :

Autrice fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall

Bibliographie fiches :

- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022 (Cote RU-GrE 13)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin, L. Madec


Plans :

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : décembre 2022

Mise à jour :

Autrice mise à jour :



RU-GrE-14

REPERAGE :

Cotation : RU-GrE-14

Commune : Grignan (Est)

Fig. 01 : Côté Sud - Fig. 02 : Côté Ouest

DESCRIPTION

Environnement : Puits-citerne situé sur un terrain en pente aujourd'hui en friche. Construction isolée en milieu de parcelle.

Implantation : Le puits est accolé à un petit clapier.

Aspect général : En grès calcaire. La construction est semi cylindrique tronquée. L'appareillage aérien a été maçonner au mortier de chaux pauvre

Plan extérieur : Forme demi circulaire

Plan intérieur : Forme demi circulaire

Destination, usage : hydraulique.

Datation ou évolution : Inconnu.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol / fondations : creusé dans la roche

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de petite taille assisés à plat.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte :

Une dalle est posée en linteau entre deux jambages droits maçonnes de plus gros blocs. Le reste du dispositif est ruiné. L'eau peut ruisseler sur cette dalle et couler dans le puits.

Porte : grande dalle posée en carreau fait office de façade, l'ouverture est encadrée par les jambages maçonnes soutenant la dalle de couverture.

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagement : Réserves dans la maçonnerie permettant l'aménagement d'une structure en bois pour descendre dans le puits ou permettre un système pour puiser l'eau.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Mortier de chaux

ETAT SANITAIRE

en partie ruiné en mars 2022. Présence de mousse recouvrant la couverture.



Fig. 03 : Accès au puits

Fig. 04 : Réserves traversantes dans la maçonnerie

Fig. 05 : support de la dalle de couverture




Fig. 06 : Vue plan





Fig. 07 et 08: vues coupes

SOURCES :

Autrice fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall

Bibliographie fiches :

- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022 (Cote RU-GrE-14)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin, L. Madec

Copyright Plans : L. Madec

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : décembre 2022

Mise à jour : 29 janvier 2024

Autrice mise à jour : L. Madec



RU-Gr-E-015

REFERENCIEMENT :

Cotation : RU_Gr_E_015

Commune : Grignan

Fig. 01 : vue extérieur depuis le Sud / Fig. 02 : vue intérieur depuis l'Est

DESCRIPTION

Environnement (cultural, végétal, paysager, géologie)

Cabane avec enclos et courette, sur terrain plat (légère pente dans l'axe est-ouest). Située en bordure nord-est d'une grande parcelle avec habitation privée. La nature géologique du lieu est référencé "m3" sur la carte géologique : "grès grossier, grès calcaire" trouvé à une profondeur de 3 à 5m. Ici, la roche affleure en plusieurs endroits. La parcelle est parsemée de chênes verts de moyenne et haute tige.

Implantation (dans la parcelle et / structures alentours)

La cabane est prise dans une muraille sur sa face nord. Elle est entourée de murs de clôture délimitant la parcelle : au nord, à l'est et à l'ouest. Au sud, des murs de clôture plus bas, en prolongation de la façade de la cabane, délimitent un enclos côté est et une cours côté ouest.

Aspect général (cylindrique, quadrangulaire, etc.)

Forme quadrangulaire. Cabane monocellulaire.

Plan extérieur (idem)

Quadrangulaire. Dimensions : 750 x 354 cm.

Plan intérieur (idem)

Quadrangulaire. Dimensions : 220 x 493cm.

Surface intérieure

Environ 10m².

Destination, usage (en général inconnus et renseignés par la biblio ou les sources orales)

Inc.

Datation ou évolution (en général inconnues et renseignées par la biblio ou les sources orales)

Inc.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol, fondations (décrire le sol d'usage de la cabane, décrire les pierres de fondation, granulométrie, etc.)

Le sol d'usage de la cabane est dallé, situé à -30cm du niveau du seuil et -20cm du sol extérieur. La cabane est implantée en grande partie sur la roche affleurante. La granulométrie (non relevée précisément) est variable : de moellons de 10cm allant jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres.

Murs : (épaisseur des murs, granulométrie, appareillage, calcul du fruit des murs, etc.)

Les murs sont d'épaisseur différentes : env. 65cm pour le mur est ; 90-100cm pour les mur sud et est ; et env. 120cm pour le mur nord qui est pris dans le mur de clôture. Les murs ont un fruit (non mesuré).

Encorbellement, intrados (départ d'encorbellement, type et forme de l'intrados, dalle sommitale)

L'encorbellement démarre à une hauteur de 130cm depuis le sol intérieur. Une série de dalles sommitales (à hauteur d'env. 274cm / sol int.) sont alignées dans l'axe nord-sud ; la voûte prend alors une forme de coque de bateau.

Couverture (tas de charge, lause), **faîte** (dalle faîtière, etc.)

Couverture sur encorbellement en tas de charge où la végétation a poussé (mousses...).

Gestion de l'eau, de la gouttière (larmiers, écoulement interne, etc.)

RAS.

Frange sommitale ou couronnement des murs (couronnement des murs de façade)

Couronnement des murs appareillé de pierres debout

Entrée / Seuil

L'entrée se fait depuis la façade nord-ouest. Le seuil est situé à 10cm au dessus du sol extérieur et 30cm au dessus du sol intérieur. Ce seuil est directement façonné dans la roche affleurante.

Porte (étailler jambages, dispositifs de décharge, traces de fermeture)

La porte mesure ht122 x 80cm. Ses jambages sont droits, formés de gros moellons de pierre non taillés. Une ancienne feuillure est visible, ainsi qu'un trou de pivot dans le linteau. La porte actuelle est en bois, portée sur gonds métalliques fichés dans les joints. Un contre-linteau est visible depuis l'extérieur.

Baie(s) (indiquer particularités non représentées sur le plan)

Deux baies sont visibles : côté est (celle-ci a été bouchée) et côté sud. La baie est mesure ht 46 x 40 x 90cm prof. La baie sud mesure ht 46 x 10 (ext.) / 55 (int.) x 100cm prof.

Détails / Aménagements (banc, cheminée, mobilier, etc.)

Une niche est située dans le parement intérieur ouest de la cabane. Sa dimension est d'env. ht50 x 40cm (prof. inconnue).

Autres matériaux (enduit, mortier, pierre de réemploi, etc.)

RAS.

ETAT SANITAIRE (date de l'observation ; description des désordres et de l'état général)

En bon état au 04/08/2022 (date de la visite). Pas de désordres particuliers remarqués.

EVOLUTION (lecture archéologique de l'ouvrage)

La niche a été bouchée, ainsi que la baie est.

La porte a été remaniée : on émet l'hypothèse qu'une porte a pivot a dû exister (traces de feuillures et trou de pivot dans le linteau côté intérieur sud) mais celle-ci a été remplacée par une porte en bois à lames verticales simples sur gonds métalliques fichés dans les joints du jambage nord.

Dans l'enclos, sur le mur de clôture nord en sa partie est, on trouve un apié qui a été bouché de trois pierres debout.

NB : commentaires libres

Une chauve-souris a été rencontrée à l'intérieur de la cabane, suspendue à une dalle sommitale.

Sélection du relevé photographique :



Fig. 03 : façade sud, fenêtre, muret / Fig. 04 : raccord entre le mur de clôture et la cabane / Fig. 05 : porte ouest

Relevé graphique :




Fig. 06 : Vue en plan




Fig. 07 : Coupe AA'




Fig. 08 : Elévation nord-ouest



RU-GrE-16

REFERENCIEMENT :

Cotation : RU-GrE-16

Commune : Grignan (Est)

DESCRIPTION :

Environnement : Dans un talus entre deux terrains de niveaux différents, arboré de chênes. Construction dans la roche en bordure de parcelle et de chemin.

Implantation : Abri sous roche, des murs de clôture y sont accolés et délimitent la parcelle.

Aspect général : Cabane monocellulaire incluse dans le grès calcaire. L'abri a été creusé à-même la roche.

Plan extérieur : Forme de la roche intégrée au talus.

Plan intérieur : Forme elliptique

Surface intérieure : env. ? m²

Destination, usage : Inconnus.

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Socle rocheux au niveau du terrain.

Murs / voûte / encorbellement : Murs constitués de la roche qui a été taillé.

Plafond : Hauteur sous roche ? m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Roche.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Aucun.

Entrée / Seuil : Aucun.

Porte : créée par la taille de la roche.

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagement : Aucun.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : Bon état en août 2022.

Désordres : Non observé.

Relevés, Plans à mettre au propre

Fiche à compléter

Copyright photos: L. Madec & L. Cagin
 Plans: L. Madec

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall,

Bibliographie fiches :

- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022 (cote RU-GrE-16

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin, L. Madec

Plans : L. Madec

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : décembre 2022

Mise à jour :

Auteur mise à jour :



RC-Gr-N-001A

REFERENCEMENT :

Cotation : RC-Gr-N-001A

Commune : Grignan (Nord)

DESCRIPTION :

Environnement : Plateau calcaire. Site en hauteur sur des parcelles aujourd'hui boisées.

Implantation : Site parcouru de murs en pierre sèche, délimitant de nombreuses parcelles de terres cultivables (pâtures et truffières). Vaste ensemble de trois cabanes, édifiées en enfilade, entre deux murs parallèles délimitant d'est en ouest.

La cabane est ouverte à l'Ouest

Aspect général : Cabane à deux cellules communicantes, intégrée aux murs et clapiers, en forme de parallélépipède rectangle surmonté d'un tas de charge en pain de sucre.

Plan extérieur : Rectangulaire ? Ensemble des constructions 17,00 m x 6,00 m.

Plan intérieur : Une cellule à l'entrée de dimension modeste (L. 2,00 x l. 2,50m) et d'une grande hauteur (3,40m). Suivie d'une cellule beaucoup plus vaste (L. 3,50 x l. 3,00m) et d'une hauteur de 4,00m.

Surface intérieure : 5,00 m² et 10,50 m²

Destination, usage : Destination inconnue.

Datation ou évolution : Date et croix gravé sur le linteau : 1790.

Murs en pierre sèche du site dans lesquels certains auteurs ont interprété des enceintes défensives primitives d'un ancien oppidum, de part l'épaisseur de ces murs construits en blocs de grande taille et la position dominante du site (cf. biblio)

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Fondations non observées. Reste de dallage au sol.

Murs / voûte / encorbellement : Mur extérieur constitué de très gros blocs assisés sur champ et en carreau au niveau des fondations de la deuxième cellule. Murs en gros blocs assisés à plat sur 6 assises, puis 3 assises de pierres de plus petits modules posées sur champ et clavées.

Première cellule : encorbellement à partir de 1,30m du sol.

Deuxième cellule : encorbellement à partir de 2,60m.

Plafond : Hauteurs sous dalles faitières d'encorbellement à 3,40m et 4,00m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîteage : Couverture sur encorbellement en tas de charge. Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé en pierres sur chant clavées.

Entrée / Seuil : Seuil constitué d'une dalle rectangulaire légèrement surélevée par rapport au sol extérieur. Couloir de 1,50m de long entre les deux cellules.

Porte : Première cellule : Ouverture à l'Ouest par une porte de forme rectangulaire de 1,55 m de hauteur, constituée d'un linteau simple monolithique sur lequel ont été gravées, de manière assez maladroite, une croix à gauche et la date 1790 à droite.

Accès à la deuxième cellule : Couloir de forme rectangulaire de 1,60m de hauteur, constitué d'un linteau simple puis d'un arc de décharge composé de longues pierres plates.

Baie(s) :

Première cellule : un fenestron en meurtrière ouvert dans le mur sud sur une profondeur de 1,40m.

Deuxième cellule : un fenestron en meurtrière (L. 0,15 x H. 0,15 x P. 1,30m.)

Détails / Aménagements :

Première cellule : à droite de l'entrée ; cheminée d'angle avec hotte et conduit de cheminée. A gauche de l'entrée, une tablette d'angle, constituée d'une large dalle de pierre encastrée dans le mur à 0,70m du sol et accompagnée d'une niche murale (L. 0,55 x H. 0,30 x P. 0,40m.)

Deuxième cellule : Aucun aménagement.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé.

ETAT SANITAIRE : Bon état en 2007 et 2022.

Désordres : Non observé.



Linteau de la porte extérieure



Vue de la première cellule



Porte extérieure



Passage entre les deux cellule



Niche extérieure

En cours

Vue en plan

Elévation Sud

Copyright photos: L. Cagin & L. Madec
Plans :



RC-Gr-N-001B

REFERENCIEMENT :

Cotation : RC-Gr-N-001B

Commune : Grignan (Nord)

DESCRIPTION :

Environnement : Plateau calcaire. Site en hauteur dans des parcelles exploitées, aujourd'hui en sous-bois.

Implantation : Site parcouru de murs en pierre sèche, délimitant de nombreuses parcelles de terres cultivables (pâtures et truffières). Vaste ensemble de plusieurs cabanes, édifiées en enfilade avec une courette, entre deux murs parallèles délimitant l'est en ouest.

La cabane observée est ouverte à l'Est face à l'entrée de la précédente.

Aspect général : Cabane monocellulaire, de dimension modeste, intégrée aux murs et clapiers, en forme de

Plan extérieur : parallélépipède rectangle

Plan intérieur : parallélépipède rectangle

Surface intérieure : 2 m² env.

Destination, usage : Destination inconnue, mais semble une dépendance de la cabane A, pour les animaux ou comme remise.

Datation ou évolution :

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Non observé.

Murs / voûte / encorbellement : Murs en gros blocs assisés à plat.

Plafond : Hauteurs sous dalle faîtière d'encorbellement à 1,80m du sol.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Couverture sur encorbellement en tas de charge où la végétation a poussé (mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de moellons de taille variable assisés à plat.

Entrée / Seuil : Seuil non observé.

Porte : Ouverture à l'Est par une porte de forme rectangulaire avec linteau monolithique sans dispositif de décharge visible.

Baie(s) : Non observé.

Détails / Aménagements : Non observé.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé.

ETAT SANITAIRE : Bon état en 2007 et 2022.

Désordres : Non observé.

RC-Gr-N-001C

REFERENCEMENT :

Cotation : RC-Gr-N-001C

Commune : Grignan (Nord)

DESCRIPTION :

Environnement : Plateau calcaire. Site en hauteur dans des parcelles exploitées, aujourd'hui en sous-bois.

Implantation : Site parcouru de murs en pierre sèche, délimitant de nombreuses parcelles de terres cultivables (pâtures et truffières). Vaste ensemble de trois cabanes, édifiées en enfilade avec une courette, entre deux murs parallèles délimitant d'est en ouest.

La cabane observée est effondrée, ouverte à l'Est.

Aspect général : La structure n'est plus lisible.

Plan extérieur : Non observé car effondrée.

Plan intérieur : Non observé.

Surface intérieure :

Destination, usage : La cabane disposait a priori d'une mangeoire, on peut supposer un usage pour les animaux.

Datation ou évolution : Selon la description de 1957, la cabane paraissait intacte

ELEMENTS CONSTRUCTIFS : Non observé.

ETAT SANITAIRE : En ruine en 2007.

Vue en plan
Elévation Sud

Copyright photos: J.-P. Courren, L. Cagin & L. Madec
Plans :

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015 (RC-GrN-001)

- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote, RC-GrN-01 A, B & C)

Mouchot Danièle, Laurent Joseph, Lamoliatte Robert, *l'oppidum de beauregard*, Document tapuscrit, 1957

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierresèche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: J.-P. Couren, L. Cagin, L. Madec

Plans :

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : décembre 2022

Mise à jour :

Auteur mise à jour :



RC-Gr-N-002

REFERENCIEMENT :

Cotation : RC-Gr-N-002

Commune : Grignan (Nord)

DESCRIPTION :

Environnement : Plateau calcaire

Implantation : Deux cabanes construites à quelques mètres l'une de l'autre, ouvertes au Sud sur un champ, adossées à un long mur de clôture établi parallèlement à la route. Une seule a été observée, l'autre étant déjà effondrée en 2006 lors de la visite de J. - P. Couren. La cabane observée est intégrée à un mur de clôture au Nord et à un clapier d'épierrement à l'Est.

Aspect général : Cabane monocellulaire intégrée aux murs et clapiers.

Plan extérieur : Non observé car intégrée aux murs, (2,20 x 2,00m env.)

Plan intérieur : Forme quadrangulaire (1.50 x 1.70m env.)

Surface intérieure : 2,70 m² env.

Destination, usage : Destination inconnue.

Datation ou évolution : Datation inconnue. Première visite (J. - P. Couren) en mai 2006, les murs sont encore debout mais la voûte intérieure s'est effondrée et a entraînée une partie du mur Nord dans sa chute (photo 1). A la visite du mois d'août 2022 (Une pierre sur l'autre), le bâti est en ruine (photo 2).

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Non observé.

Murs / voûte / encorbellement : Non observé.

Plafond : Non observé.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Couverture sur encorbellement en tas de charge où la végétation a poussé (mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de moellons de taille variable assisés à plat.

Entrée / Seuil : Seuil non observé, épaisseur du mur d'entrée de 0,7 m environ.

Porte : Ouverture au Sud par une porte de forme trapézoïdale plus étroite vers le haut, de 1,30 m de hauteur, constituée d'un linteau sans dispositif de décharge visible.



Baie(s) : Non observé.

Détails / Aménagements : Non observé.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé.

ETAT SANITAIRE : 2006 en état de dégradation. 2022 seul un amas de pierre a pu être observé.

Désordres : 2006 voûte effondrée.



Copyright photos: J.-P. Couren, L. Cagin & L. Madec
 Plans : J-P Couren

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015 (RC-GrN-002)
- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote, RC-GrN-02)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierresèche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: J.-P. Couren, L. Cagin, L. Madec


Plans : J-P Couren

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : novembre 2022

Mise à jour :

Auteur mise à jour :



RC-Gr-N-003

REFERENCEMENT :

Cotation : RC-Gr-N-003

Commune : Grignan (Nord)

DESCRIPTION :

Environnement : Plateau calcaire

Implantation : Cabane intégrée à un grand clapier linéaire d'épierrement.

Aspect général : Cabane monocellulaire aujourd'hui ruinée.

Plan extérieur : Forme circulaire, intégrée au clapier (2.70 x 3.30 env.)

Plan intérieur : Forme quadrangulaire (1.40 x 1.60 env.)

Surface intérieure : 2,25 m²

Destination, usage : Inconnue.

Datation ou évolution : datation inconnue. Première visite (Jean-Pierre Couren) en mai 2006, le bâti est encore debout (fig. 1). A la visite du mois d'août 2022 (Une pierre sur l'autre), le bâti est en ruine. Il n'en reste que le bas des murs d'élévation (fig. 2).

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Non observé.

Murs / voûte / encorbellement : Non observé.

Plafond : Hauteur totale sous dalle de plafond à 2,30m environ.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Couverture sur encorbellement en tas de charge où la végétation a poussé (mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de moellons de taille variable assisés à plat.

Entrée / Seuil : Seuil non observé, épaisseur du mur d'entrée de 0,7 m environ.



Porte : Ouverture à l'Ouest par une porte de 0,95 m de hauteur, constituée d'un linteau sans dispositif de décharge visible.

Baie(s) : Aucune.

Détails (niches) : Aucun.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé.

ETAT SANITAIRE : 2006 en état. 2022 en ruine. **Désordres :** Non observé.



Copyright photos: J. - P. Courren, L. Cagin & L. Madec
 Plans : J. - P. Courren

SOURCES :

Auteurs fiche : J.-P. Couren, L. Cagin, L. Madec, C. Marshall

Bibliographie fiches :

- J. - P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015 (Cote, GrN-003)

- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote, RC-GrN-03)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierresecche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: J.-P. Couren, L. Cagin & L. Madec

Plans : J-P Couren

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : novembre 2022

Mise à jour :

Auteur mise à jour :



RC-Gr-N-004A

REFERENCEMENT :

Cotation : RU-Gr-N-004A

Commune : Grignan (Nord)

DESCRIPTION :

Environnement : Plateau calcaire recouvert d'une couche de colluvions glaciaires.

Implantation : Milieu de parcelle. Cabane intégrée à un grand clapier d'épierrement aujourd'hui évacué.

Aspect général : Cabane monocellulaire en forme de pain de sucre en grès calcaire issu de l'épierrage du terrain.

Plan extérieur : Forme inconnue, intégrée au clapier (8.50 x 4.50 m. env.)

Plan intérieur : Forme quadrangulaire (1.20 x 1.30 m. env.)

Surface intérieure : 1,5 m²

Destination, usage : Inconnue.

Datation ou évolution : Datation inconnue. Cabane intégrée au clapier, la cabane a été sauvegardée et le clapier a été évacué à la tractopelle.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol en terre battue. Fondations non observées.

Murs / voûte / encorbellement : Moellons de taille variable assisés à plat. Peu d'encorbellement.

Plafond : Hauteur totale sous dalle de plafond à 1,43 m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture, en tas de charge avec parement vers le Sud. Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : uniquement observable en façade, arase de pierres assisées à plat.

Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec le sol extérieur et intérieur, épaisseur du mur d'entrée de 1,0m environ.

Porte : Ouverture au Sud par une porte de 1,20 m de hauteur, constituée d'un linteau avec un dispositif triangle de décharge composé de deux pierres plates en bâtière.



Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagements : Présence de réservations dans l'appareillage pouvant avoir servi à des aménagements (bois).

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : 2022 bon état pour la cabane, clapier ruiné.

Désordres : Non observé.



SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote, RC-GrN-04 A)

-Cagin, Louis, *Une cabane en pierre sèche datant de Louis XIV à Grignan, t2798*, Association une pierre sur l'autre, Taulignan, 2022.

-Cagin, Louis, « Une cabane en pierre sèche datant de Louis XIV à Grignan », Revue *Études drômoises*, n°93, Valence, 2023, p. x - x.


- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin & L. Madec

Plans : L. Madec

Vue aérienne : Géoportail



RC-Gr-N-004B1

REFFERENCLEMENT :

Cotation : RC-Gr-N-004B1

Commune : Grignan (Nord)

DESCRIPTION :

Environnement : Plateau calcaire recouvert d'une couche de colluvions glaciaires.

Implantation : Cabane intégrée à de nombreux aménagements (murs et clapiers et extension de bâtiment) située en bordure de parcelle.

Aspect général : Cabane monocellulaire intégrée aux aménagements lithiques en grès calcaire issu de l'épierrage du terrain. Construit avec les pierres issues d l'épierrement de la colluvion glaciaire.

Plan extérieur : Forme inconnue, intégrée aux murs et clapiers (6.80 x 3.40 m. env.)

Plan intérieur : Forme quadrangulaire (2.0 x 1.90 m. env.)

Surface intérieure : 3,8 m²

Destination, usage : Inconnue.

Datation ou évolution : Deux graffitis gravés dans la pierre (1700 et 1717 ou 1777) nous permettent de penser que la cabane date de la fin du XVIIe siècle. Elle doit d'être encore debout du fait d'avoir été intégrée dans les clapiers ultérieurs qui l'ont littéralement recouverte.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol en terre battue. Fondations non observées.

Murs / voûte / encorbellement : Moellons de taille variable assisés à plat. Peu d'encorbellement.

Plafond : Hauteur totale sous dalle de plafond à 1,43 m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture, recouvert d'un tas de charge où la végétation a poussé. Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de moellons de taille variable assisés à plat.

Entrée / Seuil : Seuil non observé, en contrebas du sol extérieur. Epaisseur du mur d'entrée de 0,8 m environ. Mur doublé et contigu avec le mur du second bâti d'épaisseur 0,55m, ce qui installe un couloir de 1,35 m de long.

Porte : Ouverture au Sud par une porte de 1,20 m de hauteur, constituée d'un double linteau surplombé d'un dispositif de triangle de décharge composé de deux pierres plates posé en bâtière.

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagements : Présence de réservations (bois) dans l'appareillage pouvant avoir servi à des aménagements.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : 2022 bon état pour la cabane, sommet de l'encorbellement effondré à l'intérieur.

Désordres : Non observé.



RC-Gr-N-004B2

REFERENCEMENT :

Cotation : RC-Gr-N-004B

Commune : Grignan (Nord)

DESCRIPTION :

Environnement : Plateau calcaire recouvert d'une couche de colluvions glaciaires.

Implantation : Bâtiment accolé à la cabane et contigu à des aménagements (murs et clapiers) située en bordure de parcelle.

Aspect général : Deux murs-clapiers parallèles de chaque côté de l'entrée de la cabane, relié entre eux par une voûte en encorbellement aujourd'hui effondrée. Construit avec les pierres issues d'l'épierrement de la couche calcaire se situant sous la colluvion glaciaire.

Plan extérieur : Forme quadrangulaire, intégrée aux murs et clapiers (6.90 x 7.30 m. env.)

Plan intérieur : Forme quadrangulaire (2.30 x 6.11 m. env.)

Surface intérieure : 13 m² env.

Destination, usage : Inconnue. Hypothèse d'une bergerie ou d'un hangar.

Datation ou évolution : Inconnue. Ce bâti a été construit ultérieurement à la cabane.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Sol en terre battue. Fondations non observées.

Murs / voûte / encorbellement : Moellons de taille variable assisés à plat. Peu d'encorbellement visible sur les murs restant en place.

Plafond : Hauteur totale sous dalle de plafond à 1,43 m (observable là où l'encorbellement est encore visible).

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Probablement une voûte en encorbellement en nef de navire inversée aujourd'hui entièrement ruinée

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de moellons de taille variable assisés à plat.

Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec le sol extérieur.

Porte : Pas de présence de mur au Sud. Continuation de la porte de la cabane au Nord par la prolongation de l'ouverture.


Baie(s) : Aucune.



Détails (niches) : Présence de réservations dans l'appareillage pouvant avoir servi à des aménagements.


Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : 2022 Bâti en ruine.

Désordres : Non observé.







SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall

Bibliographie fiches :

- - Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote, RC-GrN-04 B, t2798)

-Cagin, Louis, *Une cabane en pierre sèche datant de Louis XIV à Grignan*, t2798, Association une pierre sur l'autre, Taulignan, 2022.

-Cagin, Louis, « Une cabane en pierre sèche datant de Louis XIV à Grignan », Revue *Études drômoises*, n°93, Valence, 2023, p. x - x.

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierresèche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin & L. Madec

Plans : L. Madec

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : novembre 2022

Mise à jour :

Auteur mise à jour :



RC-Gr-N-005

REFERENCIEMENT :

Cotation : RC-Gr-N-005

Commune : Grignan (Nord)

DESCRIPTION :

Environnement : Plateau calcaire

Implantation : Cabane adossée à un petit muret de clôture, en bordure d'un terrain en friche légèrement pentu.

Aspect général : Cabane monocellulaire, de forme cylindrique.

Plan extérieur : Forme parallélépipédique

Plan intérieur : Forme parallélépipédique

Surface intérieure : env. 4 m²

Destination, usage : Inconnus.

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Non observé.

Murs / voûte / encorbellement : Non observé.

Plafond :

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Couverture sur encorbellement en tas de charge où la végétation a poussé (mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé en pierres debout

Entrée / Seuil : Non observé.

Porte : Ouverture de forme rectangulaire avec un linteau monolithe. Jambages de l'ouverture en chainage d'angle appareillés droits. Feuillure indiquant la présence d'une porte aujourd'hui disparue.

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagements : Aucun.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : Bon état lors de la visite en août 2022.

Désordres : sabre sur la façade arrière



Vues intérieures de l'ouverture

Vue du coup de sabre

PLANS manquants

Copyright photos: L. Cagin & L. Madec
Plans :

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- J. - P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015 (Cote, GrN-005)

- Collectif, Recensement des cabanes du bassin versant du Lez, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote, RC-GrN-05)

Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin & L. Madec

Plans : L. Madec

Vue aérienne : Géoportail

Date de création de la fiche : décembre 2022

Mise à jour : 2022-12

Auteur mise à jour : C. Marshall



RU-Gr-N-006

REFFERENCLEMENT :

Cotation : RU-Gr-N006

Commune : Grignan

Fig. 01 : vue extérieure / Fig. 02 : vue intérieur

DESCRIPTION

Environnement (cultural, végétal, paysager, géologie)

À Grignan, en partie nord-est de la commune, sur le Chemin des Abîmes de la Berre.

Cabane située en bordure de chemin goudronné, côté sud de celui-ci. Située sur un plateau, avec une légère rupture de pente, orientée Nord-Sud. Elle est située en bordure de parcelle (au sud) et de voie (au nord). Cabane isolée de l'habitat. La carte géologique la situe à la jonction entre deux types géologiques, correspondant sur la légende, à la « *Molasse du Rouvergue et de Saint-Restitut* » (jaune foncé) : « Ce sont des grès calcaires, plus ou moins grossiers et friables [...] » ; et les « *Alluvions antémindéliennes à mindéliennes* » (bleu-vert) : « [...] lambeaux d'alluvions anciennes qui coiffent les buttes miocènes de la région de Montbrison, Grillon, Taulignan et Grignan. Les graviers, clairs, polygéniques (quartzites et calcaires), relativement bien calibrés, dépassent rarement le décimètre. »

Implantation (dans la parcelle et / structures alentours)

La cabane est intégrée à un mur de soutènement, qui gère la rupture de pente (env. 1m) entre la route au nord et la parcelle au sud. Elle est donc intégrée à la pente, semi-enterrée. On peut soupçonner une seconde cabane qui aurait été accolée en sa partie est.

L'accès à l'intérieur de la cabane se fait depuis la parcelle, côté sud. Le mur de soutènement dans lequel la cabane est intégrée est partiellement éboulé et comporte plusieurs parties : en effet, une chaîne d'angle est visible à l'est, marquant un recul d'env. 1m du mur de soutènement avant de poursuivre vers l'est (on peut supposer que cela a été la limite d'une ancienne emprise parcellaire (cf. cadastre napoléonien de 1836).

Aspect général (cylindrique, quadrangulaire, etc.)

Volume plutôt cylindrique en extérieur (partie nord, côté route) quoique difficilement lisible car grandement éboulé / altéré. Façade Sud rectiligne car faisant partie du long mur de soutènement.

Plan extérieur (idem)

Pris dans un mur de soutènement, mais la partie visible est cylindrique.

Plan intérieur (idem)

Forme quadrangulaire, à angle arrondis. Voûte trapézoïdale (arrondie)

Surface intérieure

Env. 6,8m².

Destination, usage (en général inconnus et renseignés par la biblio ou les sources orales)

Inconnue. On peut cependant tenir debout (guérite).

Datation ou évolution (en général inconnues et renseignées par la biblio ou les sources orales)
Inc.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol, fondations (décrire le sol d'usage de la cabane, les pierres de fondation, la granulométrie, etc.)
Sol intérieur : dallage encore visible, partiellement en place. Fondations non observées.

Murs : (épaisseur des murs, granulométrie, appareillage, calcul du fruit des murs, etc.)

Mur sud (faisant partie du soutènement) mesuré au niveau de la porte d'entrée de la cabane : épais de 125cm en partie ouest et de 84cm en partie est. Lits d'assise assez réguliers. Pierres assisées avec pendage et fruit. Granulométrie variable dont certains gros blocs sont placés au dessus du départ d'encorbellement. Ex de granulométrie : ht 20 x l 55cm ; ht 30 x l 50cm ; dalles d'encorbellement de ht 10-15 x l 50cm. Fruit des murs non mesuré.

Encorbellement, intrados (départ d'encorbellement, type et forme de l'intrados, dalle sommitale)
Départ d'encorbellement à partir de ht 130cm. Dalle sommitale relevée à ht 325cm. Intrados en anse de panier surhaussé.

Couverture (tas de charge, lause), **faîte** (dalle faîtière, etc.)

Couverture en tas de charge recouvrant l'encorbellement.

Gestion de l'eau, de la gouttière (larmiers, écoulement interne, etc.)
RAS.

Frange sommitale ou couronnement des murs (couronnement des murs de façade)

Couronnement du mur de soutènement / façade sud : pierres de couronnement assisées à plat.

Entrée / Seuil

Seuil de la cabane de plain-pied avec l'extérieur. Plusieurs pierre en dallage dans le passage de la porte.

Porte (détailler jambages, dispositifs de décharge, traces de fermeture)

Porte située au Sud. Dimension de la porte : ht 125cm x 80cm de large. Porte à jambages droits en moellons, sans ébrasement, appareillés droits. Pas de trace de ferrures ou de système de fermeture particulier. Deux pierre formant linteau dans l'épaisseur, à ht 15cm du sol, avec triangle de décharge formé de deux dalles plates.

Baie(s) (indiquer particularités non représentées sur le plan)

Absence de baie.

Détails / Aménagements (banc, cheminée, mobilier, etc.)

Niche, ou galerie, présente au fond de la cabane, sur le mur intérieur ouest. (Hypothèse : aurait-t-elle pu servir de dispositif d'écoulement interne ?) Dimensions : ht/sol : 20cm - ht sous linteau : 32cm - prof. 14cm - largeur : 36cm. Mobilier : deux pierres de dimensions importantes situées au fond de la cabane pourraient faire office de banc, tout du moins d'assise (elles se distinguent du dallage résiduel).

Autres matériaux (enduit, mortier, pierre de réemploi, etc.)

RAS.

ETAT SANITAIRE (date de l'observation, description des désordres et de l'état général)

Observation en 2022. Côté extérieur, au nord, la cabane est éboulée en plusieurs endroits. La couverture ne témoigne cependant pas de lacunes et semble encore étanche (pas de traces de coulures ou d'humidité à l'intérieur de la cabane). Côté intérieur, la cabane est en bon état sanitaire. Quelques pierres fissurées mais ne présentant pas de danger structurel. Le dallage au sol est partiellement lacunaire.

EVOLUTION (lecture archéologique de l'ouvrage)

Hypothétique seconde cabane, actuellement éboulée, ayant pu être accolée à celle-ci, en partie est. On distingue un départ d'encorbellement à l'angle sud-est extérieur, longeant la frange sommitale du mur de soutènement. De plus, les pierres sont visiblement claires et exemptes de mousses, tandis que les pierres éboulées sont recouvertes, elles, de mousses (cf. fig. 03). Une hypothétique niche est également perceptible.

Notes libres : RAS.

Sélection du relevé photographique :




Fig. 03 : partie ext. est. Hypothèse d'ancienne cabane accolée. / Fig. 04 : façade sud, côté parcelle.



Fig. 05 : mur int. nord, granulométrie variable, dallage, niche. / Fig. 06 : niche / galerie en partie int. ouest.

Relevé graphique :

Fig. 07 : Coupe AA'



RU Gr N 006
UPSLA LM 23.04.25
Coupe AA'



Fig. 08 : Vue en plan




Fig. 09 : Elévation Sud





RU-Gr-N-007

REFERENCIEMENT:

Cotation : RU-Gr-N-007

Commune : Grignan (Nord)

Fig. 01 : vue extérieure - Fig. 02 : vue intérieure

DESCRIPTION :

Environnement :

La cabane est intégrée à un **clapier linéaire** issu de l'épierrement de deux parcelles mitoyennes de garrigue (roche mère **plateau** calcaire franc affleurant¹). Ces parcelles sont aujourd'hui plantées de chênes truffiers. Le plan cadastral suit cette limite. Historiquement le clapier est bien composé de deux zones de dépôts distincts, la limite se situant en son milieu².

Implantation :

Adossée à la face sud du clapier mitoyen.

Aspect général :

Cabane monocellulaire, parallélépipédique, en pierre micro locale avec de nombreux réemplois de pierres reprises et taillées. Maçonnée au mortier (composition à définir).

Plan extérieur : carré

Plan intérieur : carré

Surface intérieure : 3,6 m²

Destination, usage : inconnu

Datation ou évolution :

Inconnu. Note, l'originalité constructive de la cabane, par rapports aux autres ouvrages recensés, (Cf. éléments constructifs) pourrait être l'indice d'une facture très contemporaine.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Inconnu. Grosses pierres sur champ visibles. Sol d'usage en terre battue.

Murs :

Les murs Sud, Est et Ouest sont hourdis au mortier. Appareillage assisé à plat. Parements extérieurs dressés à la verticale au fil à plomb et dessiné au cordeau. Les faces de parement des pierres sont dressées pour correspondre à cette planéité. Les pierres utilisées pour les appareillages proviennent en partie de la roche

¹ « M2 : Grès et sables, marnes et calcaires (Burdigalien indifférencié). Ce niveau correspond à une transgression marine dans la vallée du Rhône, dont les dépôts sont régulièrement représentés à la base du Miocène où ils déterminent en général une barre ou un ressaut. Épais de 15 à 150 m) », [Brochier 2004, p.25].

² « La limite médiane est remarquable par la rupture installée lors des apports différents tant en temporalité, qu'en quantité et qualité de matière, de part et d'autre du clapier » [Cagin , 2023, p.7].

locale mais ont également été approvisionnées. Il s'agit de pierres de réemploi de meilleure « qualité », issues de bâtis d'habitat dont beaucoup ont été reprises et retaillées voire avec des faces taillées.

Encorbellement / intrados :

Encorbellement en coupole commençant à 1,35 m du sol avec dispositif de « trompes » composées d'une seule pierre, permettant de passer à chaque angle du plan carré de la partie de base au plan circulaire de la voûte. Granulométrie des pierres d'encorbellement plus conséquente que celles des murs (fig. 3). Dalle sommitale à 2.40 m du sol.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte :

Encorbellement faisant office de toiture recouvert d'un léger tas de charge. Une dalle sommitale est posée au sommet du tas de charge. Le tas de charge est également recouvert d'un agencement de lauze posées côté à côté.

Frange sommitale ou couronnement des murs : pierres dressées debout

Entrée / Seuil : Porte à jambages droits, sans ébrasement.

Reste de ferrure et de gonds. Trou dans le jambage Ouest présageant d'un ancien système de fermeture. Seuil en pierre de taille.

Porte : double linteau

Baie(s) : une baie située à l'Est. Dimensions : Ht 35 x 40 x 65 cm. Allège à 70 cm du sol.

Détails / Aménagements :

Un *siege* à l'angle Sud-Est. Assise à une hauteur de 35 cm du sol. Diamètre de 40 cm. Ht de 60 cm env.

Une *niche* ou une *cheminée* (sortie d'air non trouvée ce jour mais possible conduit obstrué) côté Nord. L'ouverture forme de légères feuillures et pourrait avoir accueilli un système de fermeture. Dimensions : Ht 80 x 75 x 88 cm.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : les murs sont *hourdés* (mélange terre chaux ?)

ETAT SANITAIRE : Bon état lors de la visite du 25.01.24

Désordres : *fissure* du deuxième linteau côté intérieur de la cabane

EVOLUTION (lecture archéologique de l'ouvrage)

La cabane est visiblement récente ou pour le moins construite avec une intention technique de maçon jusque dans le choix des matériaux et non, comme celles recensées par ailleurs, relevant de cabanes construites dans le cadre vernaculaire des activités agraires. La jonction avec le clapier semble témoigner de l'existence d'un édifice antérieur. Le bas du mur Nord et la niche-cheminée pouvant d'ailleurs être un vestige de cet aménagement.



Fig. 03: vue de la baie et du siège / Fig. 04 : vue de la niche-cheminée / Fig. 05 : vue de la façade Ouest




Fig. 06 : vue en plan




Fig. 07 : Coupe AA'




Fig. 08 : vue de la façade Sud



RU-Gr-N-008

REFERENCLEMENT :
Cotation : RU-Gr-N-008
Commune : Grignan

Fig. 01 : vue extérieur entrée face nord clapier

Fig. 02 : vue extérieur face sud clapier

DESCRIPTION

Environnement (cultural, végétal, paysager, géologie)

La **couchette** est intégrée à un **clapier linéaire** issu de l'épierrement de deux parcelles de garrigue (roche mère **plateau** calcaire franc affleurant¹). Historiquement, le **clapier** est mitoyen et composé de deux zones de dépôts bien distinctes, dont la limite se situe en son milieu². Le plan cadastral suit cette limite. Ces parcelles sont aujourd'hui plantées de chênes truffiers, et l'on y rencontre également, garance voyageuse, lierre terrestre, cade, viburnum tinus.

Implantation (dans la parcelle et / structures alentours)

La **couchette** est intégrée dans la moitié nord du **clapier**. De nombreux indices permettent de penser qu'un deuxième **édifice** (?), ruiné, jouxte la **couchette** observée, également intégré à la moitié nord du **clapier**. Les deux **édifices** sont orientés perpendiculairement l'un à l'autre.

Aspect général (cylindrique, quadrangulaire, etc.)

La **couchette** ne rompt pas la linéarité du **clapier**, elle n'est visible extérieurement que par l'ouverture de la porte et par l'anomalie d'alignement du couronnement.

L'édifice (?) voisin, ruiné, forme une lacune dans le **clapier** côté nord ; côté sud, il est bien visible par une rupture d'appareillage (fig. 02).

Plan extérieur (idem)

Inclus dans le **clapier**.

Plan intérieur (idem)

En crosse vers l'Ouest.

Surface intérieure

Env. 1.4m².

Destination, usage (en général inconnus et renseignés par la bibliographie ou les sources orales)

Couchette.

Datation ou évolution (en général inconnus et renseignés par la bibliographie ou les sources orales)

Inconnu. Noter que le quartier comporte une cabane, étudiée non loin, datée du début XVIII^e siècle [Cagin, 2022, 2023].

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol, fondations (décrire le sol d'usage de la cabane, décrire les pierres de fondation, granulométrie, etc.)

Fondations non observées.

Le **sol d'usage** de la **couchette** est au même niveau que le terrain situé au Nord depuis lequel on y

¹ « M2 : Grès et sables, marnes et calcaires (Burdigalien indifférencié). Ce niveau correspond à une transgression marine dans la vallée du Rhône, dont les dépôts sont régulièrement représentés à la base du Miocène où ils déterminent en général une barre ou un ressaut. Épais de 15 à 150 m) », [Brochier 2004, p.25].

² « La limite médiane est remarquable par la rupture installée lors des apports différents tant en temporalité, qu'en quantité et qualité de matière, de part et d'autre du **clapier** » [Cagin, 2023, p.7].

accède. Ce dernier est difficilement lisible, car recouvert de pierres éboulées du soupirail et creusé par des terriers de part et d'autre de la dalle de fond en partie Ouest.

Murs : (*épaisseur des murs, granulométrie, appareillage, calcul du fruit des murs, etc.*)

Appareillage assisé à plat.

Le **fruit** du **parement** Sud de la couchette est de 20 cm / 1 m, tandis que le parement Nord est pour sa part en **contre-fruit**, également de 20cm / 1m (fig. 09).

Côté Nord : **appareillage à double parement** avec **contre-fruit** intérieur. Côté Sud : **face de clapier parementé** côté intérieur avec **fruit**. Côté Ouest : dalle dressée. Côté Est : appareillage du clapier et une dalle dressée en base de mur.

Granulométrie non relevée.

Couverture (*tas de charge, lause), faitage* (dalle faîtière, etc.)

Couverture par assemblage de dalles posées côte-à-côte, recouvertes d'un **tas de charge**.

Gestion de l'eau, de la gouttière (larmiers, écoulement interne, etc.)

Série de quatre pierres de **couronnement** formant un **larmier** au dessus de l'entrée.

Frange sommitale ou couronnement des murs (*couronnement des murs de façade*)

Frange sommitale du **clapier** côté Sud en **pierres debout**. Côté Nord, **sans soin particulier**.

Entrée / Seuil

Seuil non observé.

Position de l'ouverture : **orientation Nord** par la partie Est de la couchette.

L'entrée bénéficie du dispositif de larmier de couverture décrit plus haut.

Porte (*détailler jambages, dispositifs de décharge, traces de fermeture*)

Dispositif de décharge : **linteau simple, un seul linteau dans l'épaisseur**.

Forme trapézoïdale, évasée en bas. Hauteur 1,08 m. Base : 0,50 m. Largeur au linteau 0,45 m.

Arrêtées par **un double dispositif de chaînes d'angles**.

Système de fermeture non observé.

Baie(s) (*indiquer particularités non représentées sur le plan*)

Un **soupirail**, côté Sud de la **couchette**, ouvre sur la partie supérieure du clapier mitoyen.

L'appui de ce **soupirail** est éboulé et le volume de pierres permet d'estimer qu'il devait se situer à env. 30 cm du sol intérieur. Dimensions : profondeur env. 85 cm, largeur env. 47 cm.

Détails / Aménagements (*banc, cheminée, mobilier, etc.*)

Trois **niches** : l'une est située à l'angle Nord-Ouest de la couchette, à proximité immédiate de la dalle dressée qui en compose l'une des faces. Deux **niches** sont situées au niveau du sol dans le parement Est de la couchette. Elles sont séparées par une pierre posée à la verticale. Elles sont assez profondes (env. 45 cm). L'ensemble de ces niches disposent d'un linteau. Une **étagère** est située à l'angle Sud-Est de la couchette, à 75 cm de haut du sol intérieur. Elle est formée par trois pierres superposées, dépassant du parement intérieur.

Autres matériaux (*enduit, mortier, matériaux de réemploi, etc.*)

Non observé.


ETAT SANITAIRE (*description des désordres et de l'état général*)

Etat général **moyen**. Hypothèse : cette couchette a certainement été conservée par les aménagements secondaires du clapier.

L'édifice (?) voisin n'est **lisble que par la lecture de sa forme au sol**.

EVOLUTION (*lecture archéologique de l'ouvrage*)

Cf. description générale.



Sélection du relevé photographique :

Fig. 03 : intérieur de la couchette, dalle de fond debout et soupirail éboulé

Fig. 04 : soupirail vu de l'extérieur

Fig. 05 : intérieur de la couchette vers l'Est, dalles de plafond et niches

Relevé graphique :






Fig. 06 : plan au sol






Fig. 09 : Coupe BB'




Fig. 10 : Coupe CC'

SOURCES :

Auteurs fiche : *L. Cagin, L. Madec*

Bibliographie fiches :

L. Cagin, *Thésaurus type ; Critères descriptifs des ouvrages en pierre sèche*, Une Pierre Sur l'Autre, 2021, <http://unepierresurlautre.org>

-Cagin, Louis, Une cabane en pierre sèche datant de Louis XIV à Grignan, t2798, Association Une Pierre sur l'autre, Taulignan, 2022.

-Cagin, Louis, « Une cabane en pierre sèche datant de Louis XIV à Grignan », *Revue Études Drômoises*, n°93, Valence, 2023, p. 36-40.

Cagin, Louis, *Observation du paretone de Sava, Campagne de juillet 2023*, PS0185_t2942, Association Une pierre sur l'autre, 2023.

J.-L. Brochier, C. Fourneaux, L. Moûtier, J.-M. Triat, *Carte géologique 1/50.000ème n°890, Valréas*, Paris, Editions du BRGM, 2004.

Ressources bibliographiques méthodologiques (thèses, etc.) :

- C. Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche*,

C. E. R. A. V., Centre d'Études et de Recherches d'Architecture Vernaculaire,

http://www.pierresèche.com/systematique_intro.html

- L. Cagin, L. Madec, *Méthodologie de recensement des ouvrages en pierre sèche* – Association Une Pierre Sur l'Autre, 2024, <http://unepierresurlautre.org>

Iconographie:

Nom du dossier électronique regroupant l'iconographie : RU-Gr-N-008

Crédit photos: L. Cagin

Crédit Plans : L. Madec

Vue aérienne et coordonnées GPS : Géoportail.gouv. (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : 2024/02/01

Mise à jour :

Auteur mise à jour :



RU-Gr-N-009

REFERENCIEMENT :
Cotation : RU-Gr-N-009
Commune : Grignan

Fig. 01 : vue depuis le bord de route, axe Est-Ouest

Fig. 02 : vue de la ruine, axe Est-Ouest

DESCRIPTION

Environnement (cultural, végétal, paysager, géologie)

La cabane est à l'angle Nord-Est d'une parcelle inculte de garrigue (roche mère, **plateau** calcaire franc affleurant¹), jouxtant une autre parcelle, dont le sol est pour sa part bien plus profond², et qui est cultivée aujourd'hui de façon mécanique (lavande). Le plan cadastral suit cette limite.

Implantation (dans la parcelle et / structures alentours)

Cabane située sur l'angle formé par un **clapier linéaire** qui suit les limites de parcelle Cependant la cabane n'est pas en continuité avec le **clapier linéaire** Nord qui, pour des raisons de niveau de terrain et de chemin, ne débute que quelques dizaines de mètres plus loin (Note la cabane RC-Gr-N-006 est incluse dans ce clapier nord et distante d'environ 40 mètres).

La situation et le contexte cultural sont identiques à la cabane située à peine 50 mètres plus au Nord, dite « 1700 » et référencée RU-Gr-N-004. Elle est située au Sud de l'axe asphalté du quartier des Series de la Berre

La cabane est ruinée, ouverte sur le sud. Elle forme ensemble avec deux autres éléments observables malgré la friche :

-Elle donne sur une plateforme surplombant de 50 cm le niveau de la parcelle alentour. La végétation luxuriante ne nous a pas permis d'investiguer d'avantage, mais il semble que cette plateforme soit géologique. Elle pourrait alors témoigner d'un niveau de sol historique du terrain, avant un dérochement ayant généré (tout ou partie) des clapiers actuels. Cette hypothèse permettrait de fait d'inscrire l'existence de la cabane dans l'historique d'aménagement de la parcelle comme antérieure à l'action de dérochement.

- Au Sud-Ouest de la cabane longeant l'un des murs relevés, une fosse profonde d'un bon mètre a été creusée. La fosse est aujourd'hui entièrement colonisée par la végétation et difficile à documenter. Les accès semblent indiquer que la fosse n'est pas issue d'une action mécanique.

Aspect général (cylindrique, quadrangulaire, etc.)

Cabane ruinée dont on ne voit que la base circulaire

Plan extérieur (idem)

Circulaire

Plan intérieur (idem)

Circulaire

Surface intérieure

Env. 4m²

¹« M2 : Grès et sables, marnes et calcaires (Burdigalien indifférencié). Ce niveau correspond à une transgression marine dans la vallée du Rhône, dont les dépôts sont régulièrement représentés à la base du Miocène où ils déterminent en général une barre ou un ressaut. Épais de 15 à 150 m) », [Brochier 2004, p.25].

² « Fv. Alluvions anté-mindéliennes à mindéliennes, lambeaux d'alluvions anciennes qui coiffent les buttes miocènes » de la région. [Brochier 2004, p.45-46].

Destination, usage (en général inconnus et renseignés par la biblio ou les sources orales)
Inconnu

Datation ou évolution (en général inconnues et renseignées par la biblio ou les sources orales)
Inconnu

ELEMENTS CONSTRUCTIFS

Sol, fondations (décrire le sol d'usage de la cabane, décrire les pierres de fondation, granulométrie, etc.)

Non observé

Murs : (épaisseur des murs, granulométrie, appareillage, calcul du fruit des murs, etc.)

Les pierres sont micro locales, calcaire du crétacé avec de nombreuses traces de galeries creusées et de dépôts de tuf.

L'épaisseur des murs du clapier linéaire est de 0.70 cm en limite Est avec la parcelle labourable.

L'épaisseur des murs de la cabane est de 90 cm.

L'épaisseur du mur clapier poursuivant la cabane vers la fosse est de 50 cm

Ces mesures ont été prises à l'arase ruinée des mur.

Encorbellement, intrados (départ d'encorbellement, type et forme de l'intrados, dalle sommitale)

Non observé

Couverture (tas de charge, lause), **faîtage** (dalle faîtière, etc.)

Inconnu

Gestion de l'eau, de la gouttière (larmiers, écoulement interne, etc.)

Inconnu

Frange sommitale ou couronnement des murs (couronnement des murs de façade)

Inconnu

Entrée / Seuil

Non observé

Porte (détailler jambages, dispositifs de décharge, traces de fermeture)

L'ouverture de la porte est décentrée côté Ouest. L'ouverture est installée en profitant de la rupture entre le clapier Ouest et un retour ou une poursuite de l'appareillage de celui à l'Est.

Baie(s) (indiquer particularités non représentées sur le plan)

Non observé

Détails / Aménagements (banc, cheminée, mobilier, etc.)

Non observé

Autres matériaux (enduit, mortier, pierre de réemploi, etc.)

Non observé

ETAT SANITAIRE (description des désordres et de l'état général)

Ruiné et recouvert par la végétation


EVOLUTION (lecture archéologique de l'ouvrage)

Cf. description générale

Sélection du relevé photographique :


Fig. 03 : vue de l'ext. cabane depuis le champ labouré.

Fig. 04 : détail d'affleurement géologique, bloc de tuff dessinant la plateforme au sud

Relevé graphique :


SOURCES :

Auteurs fiche : *L. Cagin*

Bibliographie fiches :

- L. Cagin, *Thésaurus type ; Critères descriptifs des ouvrages en pierre sèche*, Une Pierre Sur l'Autre, 2021, <http://unepierresurlautre.org>
- Cagin, Louis, Une cabane en pierre sèche datant de Louis XIV à Grignan, t2798, Association Une Pierre sur l'autre, Taulignan, 2022.
- Cagin, Louis, « Une cabane en pierre sèche datant de Louis XIV à Grignan », *Revue Études Drômoises*, n°93, Valence, 2023, p. 36-40.
- J.-L. Brochier, C. Fourneaux, L. Moûtier, J.-M. Triat, *Carte géologique 1/50.000ème n°890, Valréas*, Paris, Editions du BRGM, 2004.

Ressources bibliographiques méthodologiques (thèses, etc.) :

- C. Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche*, C. E. R. A. V., Centre d'Études et de Recherches d'Architecture Vernaculaire, http://www.pierresèche.com/systematique_intro.html
- L. Cagin, L. Madec, *Méthodologie de recensement des ouvrages en pierre sèche* – Association Une Pierre Sur l'Autre, 2024, <http://unepierresurlautre.org>

Iconographie:

Nom du dossier électronique regroupant l'iconographie : RU-Gr-N-008

Crédit photos: L. Cagin


Crédit Plans : L. Cagin

Vue aérienne et coordonnées GPS : Géoportail.gouv. (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : 2024/02/01

Mise à jour :

Auteur mise à jour :



RC-GrS-001

REFERENCIEMENT :

Cotation : RC-GrS-001

Commune : Grignan (Sud)

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane isolée, en contrebas d'un chemin rural, ouvrant à l'Est dans une truffière, sur un terrain légèrement en pente.

Implantation : Cabane située en bordure de parcelle, intégrée à un mur de soutènement de chemin dépassant de 1,50m environ.

Aspect général : Cabane monocellulaire de grès calcaire, de forme parallélépipédique surmontée d'un tas de charge.

Plan extérieur : Forme quadrangulaire (env. 3,90 x 3,0 m et d'une hauteur d'env. 2,65 m).

Plan intérieur : Forme quadrangulaire aux angles arrondis (2,40 m env.).

Surface intérieure : 5,80 m² env.

Destination, usage : Destination inconnus.

Datation ou évolution : Datation inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Fondations non observées. Sol en terre battue.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés de gros blocs de taille variable assisés à plat et sur champ. Encorbellement à partir de 0,60 m du sol intérieur.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d'encorbellement 2,60 m. environ, les dalles ont disparu.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture surmonté d'un tas de charge. Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé en pierres assisés à plat sur lits de pierre debout.

Entrée / Seuil : Seuil non observé. Epaisseur du mur d'entrée de 0,65m env.

Porte : ouverture à l'est, de forme rectangulaire à linteau simple formé d'une grande dalle.



Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagements : Niche à 0,50m du sol (dimensions : l. 0,40 x H. 0,40 m x P. 0,50 m).

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : État moyen en 2006 et 2021.

Désordres : Dalles faîtières d'encorbellement ont disparus. Il serait facile de remettre la voûte en état pour assurer l'étanchéité de la cabane.



Orientation à indiquer

Copyright photos: J.-P. Couren
 Plan : J.-P. Couren

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, J. - P. Couren, C. Marshall

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015 (Cote GrS-001)

- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote RC-GrS-001)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin, L. Madec J.-P. Couren

Plans : J-P Couren

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : décembre 2022

Mise à jour :

Autrice mise à jour :



RC-GrS-003a

REFERENCEMENT :
Cotation : RC-GrS-003a
Commune : Grignan (Sud)

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane isolée, située dans une truffière, sur un terrain plat.

Implantation : Cabane située en milieu de parcelle, intégrée dans un clapier de grande dimension.

Aspect général : Cabane monocellulaire de grès calcaire.

Plan extérieur : Forme circulaire mais irrégulière par la nature du clapier, de grande dimensions (env. 8,50 x 9,10 m et d'une hauteur d'env. 3,50 m).

Plan intérieur : Forme quasi rectangulaire aux angles arrondis (2,10 x 2,50 m env.).

Surface intérieure : Env. 5,20 m²

Destination, usage : inconnus.

Datation ou évolution : inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Cabane semblant installée sur le sol naturel du terrain, pas d'affleurement rocheux visible. Des restes de dallages sont encore visibles.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés de moellons de taille variable assisés à plat. Encorbellement en coupole amorcé à environ 1,30 m du sol intérieur.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d'encorbellement 2,35 m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture surmonté d'un tas de charge conséquent étant donné les dimensions générales du clapier où la végétation a poussé (fougères, mousses...). Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des faces du clapier appareillés sans dispositif particulier.

Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec l'extérieur. Une galerie amène à l'ouverture de la cabane, l'épaisseur du passage d'entrée de 1,10m env. d'un côté et de 2,5m de l'autre, décalé vers l'extérieur.

Porte : Au Sud du pierrier, un passage encorbellé en nef inversée d'environ 2 m, amène à l'ouverture de forme rectangulaire à double linteau (dim. 0,75 m de large par 1,30 m de haut).

Le couloir d'entrée présente plusieurs creux taillés dans la pierre ainsi que des traces de mortier dédiés à des systèmes de fermeture.

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagements : Deux niches sont visibles : à l'Est, à 1,30 m du sol intérieur (de dimensions : 0,50 x 0,30 m de haut par 0,6 m de profondeur) ; à l'Ouest, à 1,30 m du sol (de dimensions plus réduites : 0,2 x 0,2 m de haut par 0,6 m de profondeur).

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Dans la galerie, traces de restauration et de fermetures au mortier.

Observations : Des coups de sabre sont visibles à plusieurs endroits. À noter également que l'ensemble du parement intérieur ne présente pas un appareillage « soigné ».

ETAT SANITAIRE : Assez bon.

Désordres : Fissure du linteau secondaire de la porte. Terriers ayant été creusés en dessous de la niche Ouest. Niche d'ailleurs éboulée en partie et dont le linteau est fracturé.




Passage Sud




Porte rectangulaire




Niche Est




Copyright photos: L. Cagin & L. Madec
 Plan : L. Madec



Coupe : L. Madec



Détail du passage Sud



Détail de la porte

Dessins : J.-P. Couren

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015 (Cote GrS-003)
- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote RC-GrS-003a)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin & L. Madec

Plans : J-P Couren, L. Cagin & L. Madec

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : mars 2022

Mise à jour : décembre 2022

Autrice mise à jour : C. Marshall



RC-GrS-003b

REFFERENCLEMENT :

Cotation : RC-Gr-S-003b

Commune : Grignan Sud

DESCRIPTION :

Environnement : dans une truffière, sur un terrain plat.

Implantation : Puits situé à proximité d'une cabane ruinée. Un muret de clôture de 40cm de haut se trouve à son angle Sud-Ouest et un autre muret se trouve non loin.

Aspect général : Puits bâti en grès calcaire, abrité en forme de parallélépipède rectangle.

Plan extérieur : Forme rectangulaire d'environ 2 x 1,80m. Profil rectangulaire hauteur de 1,70m.

Plan intérieur : Circulaire (diamètre env. 1,2 m). Profil cylindrique.

La profondeur exacte du puits est inconnue, on peut cependant l'estimer à env. 4m.

Surface intérieure : 3,40 m²

Destination, usage : Puits avec niche et lavabo latéral avec écoulement à travers le mur.

Datation ou évolution : Datation inconnu.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Les fondations du puits sont posées sur la roche à env. 1,50m de profondeur. Cette roche est elle-même creusée en continuité jusqu'à une profondeur d'env. 4m (profondeur exacte inconnue).

Murs / voûte / encorbellement : Murs droits appareillés de moellons plats de taille variable assisés à plat, bâtis en pierre-sèche grossièrement jointoyé à la terre rouge. Encorbellement en arc surbaissé.

Plafond : Dalles d'encorbellement.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Couverture formée de dalles.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé sans dispositif particulier.

Entrée / Seuil : Ouverture permettant d'accéder à la niche et au lavabo, à l'intérieur du puits.

Porte : Ouverture de 60cm de largeur par 100cm de hauteur. Son appui est à 40cm du sol extérieur. Une dalle debout est placée en bas de l'ouverture.

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagements : Une niche est située sur la paroi latérale Est du puits, de 32cm de large par 36cm de haut et 38cm de haut. Un lavabo est situé sur la paroi Ouest, avec pente vers un exutoire en façade. Sa dimension est d'environ 20cm de haut par 60cm de profondeur et 50cm de large.


Autres matériaux (enduits, mortier...) : mortier grossier de terre rouge.

ETAT SANITAIRE : bon état.


Désordres : Aucun.




Vue de l'exutoire
depuis l'intérieur du puits



Vue du lavabo
depuis l'extérieur du puits



Copyright photos: L. Cagin & L. Madec
 Plan : L. Madec



Coupe : L. Madec



Elévation : J.-P. Couren

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015. (Cote Gr-S-003bis)
- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote RC-Gr-S-003b)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos: L. Cagin & L. Madec

Plans : J-P Couren, L. Cagin & L. Madec

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : mars 2022

Mise à jour : décembre 2022

Autrice mise à jour : C. Marshall



RC-GrS-004

REFERENCIEMENT :

Cotation : RC-Gr-S-004

Commune : Grignan Sud

DESCRIPTION :

Environnement : Cabane isolée, située dans une truffière en friche.

Implantation : Site parcouru de longs murs-clapiers de pierre sèche délimitant autrefois les parcelles cultivées. Cabane intégrée aux murs délimitant les parcelles.

Aspect général : Cabane adossée à un mur-clapier, forme circulaire surmonté d'un tas de charge.

Plan extérieur : Forme inconnue, intégrée au clapier.

Plan intérieur : Forme circulaire (diamètre env. 2,6 m).

Surface intérieure : 5,30 m² environ.

Destination, usage : inconnus.

Datation ou évolution : inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Non observé.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés soigneusement de moellons de taille variable assisés à plat, lit d'assise régulier. Encorbellement en coupole depuis le sol.

Plafond : Dalle faîtière d'encorbellement à 2,10m de hauteur.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement faisant office de couverture et d'un tas de charge où la végétation a poussé.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres de gros modules assisés à plat.

Entrée / Seuil : Seuil non observé, épaisseur du mur d'entrée de 0,7 m environ.

Porte : Ouverture au Sud-Est, de forme trapézoïdale évasée en bas, de largeur 1,0m en bas et 0,85m au sommet et de 1,15m de hauteur. Linteau avec triangle de décharge de grande taille, formé de deux dalles plates laissant un vide.

Baie(s) : Fenestron (25cm de large x 30cm de hauteur) dans une épaisseur de 0,90m de mur.



Détails / Aménagements : Trois niches, une à 0,40m du sol (30x30x35 cm de profondeur), l'autre à 0,60m du sol (30x30x30cm), une niche étroite plongeant dans la maçonnerie du mur (de 25cm de large x 12cm de hauteur x au moins 1,45m de profondeur).

Deux ou trois petits bancs très bas formé d'une dalle posée sur des blocs sur champs, disposés en périphérie de la cellule.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Non observé.

ETAT SANITAIRE : bon état en 2006.

Désordres : Non observé.



Copyright photos: J.-P. Couren
 Plans: J.-P. Couren

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec, C. Marshall

Bibliographie fiches :

- J. - P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015 (Cote Gr-S-004)
- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote RC-Gr-S-004)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : J-P Couren

Plans : J-P Couren

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : décembre 2022

Mise à jour :

Autrice mise à jour :




RC-GrS-005

REFERENCIEMENT :
Cotation : RC-GrS-005
Commune : Grignan (Sud)

Environnement : Taillis de chênes, sur des parcelles autrefois défrichées et cultivées.

Implantation : Série de trois cabanes implantées en continuité d'un clapier de clôture et soutènement entre un terrain haut et un terrain bas. Les trois cabanes sont accessibles par le Sud, sur la partie basse de la parcelle. Une rampe se trouve à l'Est des cabanes, permettant l'accès entre les terrains hauts et bas. Une sorte de petite cour se trouve entre les cabanes 2 et 3, permettant l'accès à la cabane 2, centrale. A noter que la cabane n°1 est espacée d'environ 30m des deux autres, plus rapprochées.



Copyright photos: L. Madec & L. Cagin
Plans: L. Madec



RC-GrS-005A

REFERENCEMENT :
Cotation : RC-GrS-005A
Commune : Grignan (Sud)

DESCRIPTION : Cabane n°1

Aspect général : Cabane monocellulaire en grès calcaire, intégrée au clapier.

Plan extérieur : Forme circulaire.

Plan intérieur : Forme circulaire.

Surface intérieure : 3m² env.

Destination, usage : Inconnus.

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Non observés.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés soigneusement de pierres assez longues et fines de taille variable assisées à plat, encorbellement à partir de 1. m du sol.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière inconnue.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîlage : Encorbellement fait office de couverture, recouvert d'un tas de charge.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de blocs assisés à plat.

Entrée / Seuil : Sol en contrebas du sol extérieur retenu par des pierres plates posées sur champ.

Porte : Ouverture orientée au Sud, de forme rectangulaire. Présence d'un linteau sans dispositif de décharge visible. Les jambages en chainage d'angle sont constitués de blocs appareillés à plat.

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagements : Aucun.

ETAT SANITAIRE : Ruinée en août 2022.

Désordres : Encorbellement effondré.



Cabane 1



Linéaire de mur de clôture /soutènement



Rampe d'accès Est

NB : les cabanes 2 et 3 sont présentées sous formes de fiches dédiées : cf. RC-GrS-005B et 005C

Copyright photos: L. Madec & L. Cagin
Plans: L. Madec

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre

1995 et 2015. (Cote Gr-S-005)

- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote RC-Gr-S-005)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin & L. Madec


Plans : L. Madec & J-P Couren

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : août 2022

Mise à jour : décembre 2022

Autrice mise à jour : C. Marshall



RC-GrS-005B

REFERENCEMENT :

Cotation : RC-GrS-005B

Commune : Grignan (Sud)

DESCRIPTION : Cabane n°2

Aspect général : Cabane en grès calcaire composée de deux cellules, en forme de parallélépipède surmontée d'un tas de charge.

Plan extérieur : Forme rectangulaire (6 x 3,5m env.)

Plan intérieur : Première cellule, principale, de 2,5 x 2m ; seconde cellule, secondaire, de 1 x 2m.

Surface intérieure : La première cellule mesure 5m² et la seconde 2m². Total de la cabane d'env. 7m²

Destination, usage : Cabane destinée à l'habitation : présence de niche, d'un dallage de qualité au sol, d'un foyer de cheminée et d'un système d'accroche pour suspendre les plats au dessus du foyer. L'extérieur semble plus élaboré également, en témoigne la petite cour qui offre un parterre et un espace légèrement abrité devant l'entrée.

Datation ou évolution : Inconnu.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Fondations non observées. Dallage au sol de qualité, encore bien présent.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés soigneusement de pierres assez longues et fines de taille variable assisées à plat, encorbellement de toute la cabane en nef renversée à partir de 0,5 m du sol, le mur de refend séparant les deux cellules épouse la forme de l'encorbellement.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière d'encorbellement 3,5m env.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîlage : Encorbellement fait office de couverture recouvert d'un tas de charge. Un larmier protège la porte d'entrée. Présence d'une couverture de lauses non observée.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de blocs assisés à plat.

Entrée / Seuil : Pierre de dallage, surélevée de 10cm par rapport au sol extérieur. Epaisseur du mur d'entrée d'environ 0,90m.

Porte : Ouverture orientée à l'Est, de forme rectangulaire, de 1,40m de hauteur pour 0,80m de large. Présence d'un double linteau constitué d'une dalle puis de deux dalles surmontées d'un vide rectangulaire. Les jambages en chainage d'angle sont constitués de blocs appareillés à plat et des feuillures taillées dans la pierre, accueillaient une menuiserie en bois (dont seul le dormant est encore présent). Le passage en ogive entre les deux cellules, est formé en encorbellement dans le mur de refend. Celui-ci mesure également 1,40m de haut pour un passage de 0,65m de large au sol.

Baie(s) : Le vide rectangulaire situé au dessus de la porte d'entrée, de 30cm de haut par 20cm de largeur et sur la profondeur du mur, 0,90m.

Détails / Aménagements : Une niche de trouve dans la première cellule, au Nord-Est, à 1m du sol (dimensions l. 0,40m x H. 0,20m x P. 0,30m).

Un foyer de cheminée est situé à l'angle Sud-Est de la première cellule, délimité par des pierres debout, un dallage propre au foyer, un système d'accroche pour la cuisson (encastré dans la maçonnerie), ainsi qu'un conduit de fumées réalisé dans l'encorbellement.

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Menuiserie en bois de la porte d'entrée.

Observations : La petite cour attenante mesure env. 6,4m². Celle-ci est occupée par une sorte de parterre délimité par des pierres debout, d'environ 0,50m devant le mur de soutènement Nord.

ETAT SANITAIRE : Bon état en Août 2022.


Désordres : Aucun.





Détail du larmier protégeant l'entrée

Porte, dallage et foyer

Encorbellement du conduit de cheminée



Copyright photos: L. Madec & L. Cagin
 Plans: L. Madec



Plans: L. Madec & J.-P. Couren

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- J. - P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015. (Cote Gr-S-005-B)
- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote RC-Gr-S-005-B)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin & L. Madec

Plans : L. Madec & J. - P. Couren

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : août 2022

Mise à jour : décembre 2022

Autrice mise à jour : C. Marshall



RC-GrS-005C

REFERENCIEMENT :
Cotation : RC-GrS-005C
Commune : Grignan (Sud)

DESCRIPTION : Cabane n°3

Aspect général : Cabane monocellulaire en grès calcaire intégrée au mur de soutènement, en forme de parallélépipède surmonté d'un tas de charge.

Plan extérieur : Forme rectangulaire (6 x 3,7m env.)

Plan intérieur : Forme quadrangulaire (l. 1,70 x L. 2,70m)

Surface intérieure : env. 4,60m²

Destination, usage : Inconnus.

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Fondations non observées. Eboulement de la couverture et forte végétation, ne permettant pas de distinguer clairement les pieds de murs.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés de pierres assez longues et fines de plutôt petits modules et taille variable assisées à plat. Encorbellement à partir de 1,40m env.

Plafond : Hauteur sous dalle faîtière inconnue.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture recouvert d'un tas de charge.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Couronnement des murs appareillé de blocs assisés à plat au Sud. Couronnement inclut dans le mur de soutènement et le dénivelé du terrain au Nord.

Entrée / Seuil : Pierre de dallage assez profonde, surélevée de 10cm par rapport au sol extérieur. Epaisseur du mur d'entrée d'environ 0,90m.

Porte : Ouverture orientée au Sud de 0,70m de large constitué d'un linteau avec triangle de décharge composé de deux dalles plates de 0,35m de haut posées en bâtière.

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagements : Une niche de trouve à l'angle intérieur Sud-Est de la cabane (dimensions : l. 33cm x H.29cm x P.28cm)

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

Observations : L'espace intérieur de la cabane ne représente qu'une petite surface par rapport à l'emprise au sol générale de la cabane.

ETAT SANITAIRE : Ruinée en Août 2022.

Désordres : Encorbellement effondré.




Vue du dessus




Niche Sud-Est



Triangle de décharge



Copyright photos:
 L. Madec & L. Cagin
 Plans: L. Madec



SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015. (Cote Gr-S-005)

- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote Gr-S-005)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : L. Cagin & L. Madec

Plans : L. Madec & J-P Couren

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : août 2022

Mise à jour : décembre 2022

Autrice mise à jour : C. Marshall



RC-GrS-06

REFERENCIEMENT :

Cotation : RC-GrS-06

Commune : Grignan (Sud)

DESCRIPTION :

Environnement : terrain en pente de culture de lavandes, prairies, maïs. Cabane isolée, en contrebas de la route.

Implantation : Cabane située au bout d'un chemin en pente qui descend vers les champs, adossée au mur de soutènement de la route.

Aspect général : Cabane monocellulaire en grès calcaire intégrée au mur de soutènement, en parallélépipède rectangle surmonté d'un tas de charge.

Plan extérieur : Forme rectangulaire (3,0m x 1,70 m. env.)

Plan intérieur : Forme rectangulaire arrondie vers l'Est (1,50 x 1,50m env.)

Surface intérieure : env. 2,25m².

Destination, usage : Inconnus.

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Fondations non visibles. Sol en terre battue aplanie et rehaussé par rapport au sol extérieur d'environ 30cm.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille variable et de gros blocs assisés à plat. Encorbellement à partir de env. 0,80m du sol intérieur.

Plafond : Hauteur sous deux petites dalles d'encorbellement à 1,78m.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement faisant office de couverture, surmonté d'un tas de charge où la végétation a poussé.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres de gros modules assisées à plat. Pas de pierres de couronnement en bordure des murs mais un tas de charge assez conséquent.

Entrée / Seuil : Sol rehaussé sans pierre de seuil. Une dalle debout a été ajoutée ultérieurement.

Porte : Ouverture à l'Est, de forme trapézoïdale de 1,10m de haut et 0,70m de passage en bas pour 0,50m en haut. Linteau simple vite surmonté des importantes pierres de couronnement.

Baie(s) : Aucune.

Détails (niches et autres) : Deux niches présentes sur le parement du mur de soutènement, en intérieur de la cabane, à l'Ouest. La première, plus grande, est éboulée, laissant apercevoir le cailloutis/drain du mur de soutènement. La seconde, plus petite, située en partie basse, est largement dissimulée par l'éboulement. En façade Sud se trouvent trois pierres trouées permettant des accroches (pour les animaux ?).

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

ETAT SANITAIRE : Août 2022 en bon état. **Désordres :** Eboulement d'une partie du mur de soutènement, au Sud de la cabane et de la niche à l'intérieur.





pierre trouée débordante




éboulement de la niche et vue du drain
du mur de soutènement arrière



vue intérieur du linteau
et de l'encorbellement



Copyright photos: L. Madec & L. Cagin
 Plans: J.-P. Couren



Coupe : L. Madec

SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- J. - P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015. (Cote Gr-S-006)
- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022 (Cote RC-Gr-S-006)
- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : J-P Couren, L. Cagin, L. Madec

Plans : J. – P. Couren, L. Madec

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : Août 2022

Mise à jour : Décembre 2022

Autrice mise à jour : C. Marshall



RC-GrS-007

REFFERENCLEMENT :

Cotation : RC-GrS-007

Commune : Grignan (Sud)

DESCRIPTION :

Environnement : Terrain plutôt plat, en pente au Sud. Cabane isolée située en bordure de parcelle aujourd'hui en friche.

Implantation : Cabane adossée à un muret de clôture de 0,80m de hauteur, et enclos par d'autres murets. Un encorbellement et un muret en prolongement à l'Ouest jouxté au parement de la cabane montre la présence d'une autre construction aujourd'hui effondrée.

Aspect général : Cabane monocellulaire en grès calcaire dont seule la toiture est ruinée, forme parallélépipédique surmonté d'un tas de charge et entièrement recouverte par la végétation.

Plan extérieur : Forme trapézoïdale (L. entre 2,25 et 2,50m et env. l. 2,30m)

Plan intérieur : Forme trapézoïdale arrondie sur les angles (L. entre 2 et 1,20m et env. l. 1,80m)

Surface intérieure : env. 3m²

Destination, usage : Inconnus. Potentielle cabane double dont seule une cellule est encore lisible.

Datation ou évolution : Inconnues.

ELEMENTS CONSTRUCTIFS :

Sol / fondations : Fondations non observées. Sol en terre battue.

Murs / voûte / encorbellement : Murs appareillés en moellons de taille régulière assisés à plat. Encorbellement à partir de 0,20 m du sol intérieur.

Plafond : Encorbellement sommital éboulé, remplacé par des branchages.

Couverture, Gestion de l'eau, de la gouttière, du faîte : Encorbellement fait office de couverture, surmonté d'un tas de charge où la végétation a poussé.

Frange sommitale ou couronnement des murs : Pierres de gros modules assisés à plat. Sur les murets, couronnement en pierres debout.

Entrée / Seuil : Seuil de plain-pied avec le sol extérieur.

Porte : Ouverture donnant au Nord, d'une largeur de 85 cm en extérieur et 56 cm en intérieur. Un double linteau sur l'épaisseur du mur d'env. 80cm.

Baie(s) : Aucune.

Détails / Aménagement : Une niche de petite dimension au Nord Ouest à 63cm du sol intérieur (dimensions : l.12 x H.63 x P.35cm).

Autres matériaux (enduits, mortier...) : Aucun.

Observations : Une large dalle est visible devant l'entrée (ne formant pas seuil pour autant).

ETAT SANITAIRE : Mauvais état en mars 2022. Presque entièrement ruiné.

Désordres : Couverture éboulée, remplacée par des branchages. Seconde cellule hypothétique largement ruinée (ne reste lisible qu'un départ d'encorbellement en partie Ouest).



sous-face
de la
toiture



Vue
de la




Vue
de la

Vue de
l'entrée

Vue de la
niche

Vue en
plan

Copyright
photos: L.
Madec & L.
Cagin
Plans: L.
Madec



SOURCES :

Auteurs fiche : L. Cagin, L. Madec

Bibliographie fiches :

- J.-P. Couren, *Inventaire et classification des cabanes, manuscrits avec plans*, réalisé entre 1995 et 2015. (Cote Gr-S-007)
- Collectif, *Recensement des cabanes du bassin versant du Lez*, Association une pierre sur l'autre, 2022. (Cote RC-Gr-S-007)

- Christian Lassure, *Systématique morphologique et terminologique des cabanes en pierre sèche* - http://www.pierreseche.com/systematique_intro.html

Iconographie :

Copyright photos : J. – P. Couren

Plans : J. – P. Couren

Vue aérienne : Géoportail (système métrique décimal)

Date de création de la fiche : Août 2022

Mise à jour : décembre 2022

Autrice mise à jour : C. Marshall